




- ### MERKINTÖJEN SELITYKSET
- #### KASVILLISUUS
- SÄILYVÄ LEHTI- / HAVUPUU
 - TARKKAILTAVA HUONOKUNTOINEN LEHTI- / HAVUPUU
 - POISTETTAVA LEHTI- / HAVUPUU
 - POISTETTAVA VESAKKO, kaikki alle 20 cm puut poistetaan
 - SIIRRETTÄVÄ LEHTIPUU, nuoret istutukset siirretään uusille paikoille
 - ISTUTETTAVA LEHTIPUU
 - ISTUTETTAVA HAVUPUU
 - SÄILYVÄ LEHTI-HAVUPENSASALUE
 - ISTUTETTAVA LEHTI-HAVUPENSASALUE
 - ISTUTETTAVA YKSITTÄISPENSAS
 - POISTETTAVA PERENNA- / PENSASALUE
 - ISTUTETTAVA PERENNA-ALUE
 - ISTUTETTAVA KESÄKUKKA-ALUE
 - SÄILYVÄ / KUNNOSTETTAVA NURMI
 - UUSI NURMI
 - ARVONIITTY, rajaus ilkimääräinen
 - SÄILYVÄ / KUNNOSTETTAVA NIITTY
 - MAHDOLLIN KERÄILYNIITTY JA VIILJELYALUE

- #### PÄÄLLYSTEET
- SÄILYVÄ ASFALTTI
 - PINTAKUNNOSTETTAVA KIVITUHKA
 - UUSI KIVITUHKA
 - UUSI SIDOTTU KIVITUHKA, käytävärakennus yli 10 %
 - UUSI HIEKKATEKONURMI, vihreä, harmaa ja tummansininen
 - UUSI TURVAHAKKE
 - UUSI SORAPÄÄLLYSTE
 - SÄILYVÄ LUONNONKIVILAATOITUS
 - UUSI LUONNONKIVILAATOITUS
 - UUSI LIUSKEKIVEYS
 - UUSI KENTÄKIVEYS, vesialueiden pohjat
 - UUSI NUPUKIVIREUNUS
 - SÄILYVÄ AVOKALLIO

- #### RAKENTEET, KALUSTEET JA VARUSTEET
- ##### SÄILYVÄT RAKENTEET
- POISTETTAVA RAKENNE
 - KUNNOSTETTAVA SUIHKULÄHDE
 - KUNNOSTETTAVA MUURI, Miramarin huvilan kivijalka
 - KUNNOSTETTAVAT PORTAAT, Miramarin huvilan kivijalan ja Pauligin huvilan pihapiirin portaat
- ##### Uudet puurakenteet

- ##### UUSI PAASIPENKKI, ei noja
- ##### UUSI PENKKI / PÖYTÄ-PENKKI-RYHMÄ, selkänöjälliset
- ##### UUSI ROSKA-ASTIA
- ##### UUSI SYVÄKERÄYSASTIA
- ##### UUSI LEIKKI- / KUNTOILUVÄLINE, turva-alue katkoviivalla
- ##### UUSI AITA JA PORTIT
- ##### UUSI MATALA SUOJA-AITA
- ##### UUSI KÄSIJOHDE
- ##### MAHDOLLINEN MAAPUUN SIJAINNIPAIKKA
- ##### SÄILYVÄ KATUVALAISIN
- ##### SÄILYVÄ KOHDEVALAISIN
- ##### UUSI PUUSTOVALAISIN / KOHDEVALAISIN

- #### TASAUUS JA KUIVATUS
- ##### NYKYINEN KORKEUSKÄYRÄ
- ##### SUUNNITELTU KORKOPISTE
- ##### NYKYINEN KAIVO
- ##### UUSI KAIVO
- ##### SUUNNITTELUALUEEN RAJA
- ##### ASEMAKAAVAN MUUTOSALUE
- ##### PUISTOSSA SIAITSEVA VUOKRA-ALUEEN RAJA
- ##### LEIKKAUKSEN PAIKKA, ks. piirustus VIO 6058/2
- ##### LIITO-ORAVAN YDINALUE 2019 (Liito-oravan levinneisyys Helsingissä 2019 - julkaisu)



Helsinki Kaupunkiympäristön toimiala
 RAP:054_OSA-ALUE 1x, Taka-Töölö
 www.hel.fi
 sähköposti: etunimi.sukunimi@hel.fi

SIBELIUKSENPUISTO		Puistosuunnitelma	
1:600	VIO 6058/1	NO	KWS
KORVA	KYTK	ETRV	17.1.2020
KORVATTU	TAKS	17.1.2020	J. Luomanen
ASEMAKAAVA	8044, 9133	PROJ.	14.1.2020
LINNEKES.	KORKEUSJÄRJESTELMÄ	TRV.	13.1.2020
	N2000	TAKS.	13.1.2020
		LAAT.	13.1.2020

NÄKYMÄ Oy
 Miesvaivankatu 34 B, 00200 Helsinki, P. 09422 717 27