

Säynäslahdentie 2-4 ja 8 (20003125)

Selite: linja-autovarikko ja yksityinen polttoaineiden jakeluasema
Kunta: Helsinki (HKI)
Toimivuus: Lopetettu, 1953 - 1984
Toimiala (PIMA): 11.3 Yksityinen polttonestesäiliö (ei myyntiä)
PIMA-prosessit: Polttonesteiden jakelu - Lopetettu

Kiinteistötunnukset: 91-36-9907-0100 (Maankäyttörajoite)
 91-36-0008-0006 (Ei käyttörajoitetta)
 91-36-0008-0007 (Ei käyttörajoitetta)
Koordinaatit: ETRS-TM35FIN-i: 388618 ETRS-TM35FIN-p: 6677559
 KKI: 0 KKP: 0

Laji: Ei puhdistustarvetta
PIMA-toimenpiteet: Merkitseminen tietojärjestelmään
 Kunnostus 16.1.2008
 Loppuraportti 22.9.2008
 Loppuraportti 17.5.2006
 Kunnostuspäätös 24.8.2007

Kunnostustiedot:

Päivämäärä	Puhtaustavoite	Jäännöspitoisuus	Kunnostuksen syy
16.1.2008	Kohdekohtainen tavoitearvo	Kyllä	Nykyinen maankäyttö

Viikintien puoleiselle kevyen liikenteen väylälle jäi pilaantuneita maita.

Lisätiedot:

Vuonna 2002 poistettiin kaksi maanalaista polttoainesäiliötä, maat ympärillä pilaantuneita. Vuonna 2003 kevyen liikenteen väylän viereen pystytettiin mainostolppa, jonka yhteydessä poistettiin vähän öljyisiä maita. Vuonna 2005 Säynäslahdentie 8 kohdalla tehtiin kevyen liikenteen väylällä kaasuliitostöitä, joiden yhteydessä poistettiin pilaantuneita maita, lisäksi kaivanto eristettiin jäävistä öljyisistä maista. HKR; Toimenpideraportti Öljyllä pilaantuneen putkikaivannon eristäminen, 5.4.2006, Golder Associates Oy. Ympäristökeskuksen kirje 17.5.2006, työ tehty ohjeiden mukaisesti. Vuonna 2006 ympäristökeskus kehotti tontilla 6 toimineita yrityksiä tutkimaan ja tarvittaessa puhdistamaan pilaantuneet maat. päätös 24.8.2008, hakija Koiviston Auto Oy. Kunnostus 12.11.2007-16.1.2008. Koiviston Auto Oy; Pilaantuneen maaperän kunnostus, 21.7.2008. Ympäristökeskuksen kirje 22.9.2008; Tonttien 6 ja 7 luoteisosien ja kevyen liikenteen väylän kunnostus. Pilaantuneita maita jäi kevyen liikenteen väylälle, jos tällä alueella kaivetaan, tulee asiasta ilmoittaa ympäristökeskukseen.

Tietokenttien selitteet

Selite: Lisätietoa toiminnasta ja sen historiasta

Kunta: Maa-alueen sijaintikunta

Toimivuus: Kohteen toiminnan tila (toimiva, lopetettu, ei tietoa) ja toimintavuodet

Toimiala (PIMA): Maaperää mahdollisesti pilanneen/pilaavan toiminnan toimiala

PIMA-prosessit: Maaperää mahdollisesti pilanneet/pilaavat toimialan osat ja niiden toiminnan tila

Kiinteistötunnukset: Kiinteistörekisteritunnukset. Alue voi ulottua usealle kiinteistölle. Kiinteistöllä voi olla maaperän tilaa koskeva selvitystarve tai maankäyttöä tai maamassojen siirtoa koskevia käyttörajoitteita

Koordinaatit: ETRS-TM35FIN-p ja ETRS-TM35FIN-i pohjois- ja itäkoordinaatit tasokoordinaatistossa ETRS-TM35FIN

KKP ja KKI pohjois- ja itäkoordinaatit kaistakoordinaatistossa

Laji: Maa-alueen luokittelu: 1) Toimiva kohde, 2) Selvitystä tarvitseva alue, 3) Arvioitava tai puhdistettava alue ja 4)

Alueella ei puhdistustarvetta. Toimivilla kohteilla on monesti ympäristölupa ja maaperän pilaantumattomuus on tarvittaessa varmistettava muutosten yhteydessä (toiminnan lopettaminen, kiinteistön myynti yms.). Selvitystä tarvitsevilla alueilla maaperän pilaantuneisuutta ei ole todennettu ja se on selvitettävä esim. maankäytön tai omistussuhteiden muuttuessa. Arvioitavilla tai puhdistettavilla maa-alueilla on havaittu kohonneita haitta-ainepitoisuuksia ja puhdistustarve on arvioitava tai se on jo todettu. Alueella ei ole puhdistustarvetta, jos se on puhdistettu hyväksytyllä tavalla tai se on arvioitu pilaantumattomaksi.

PIMA-toimenpiteet: Tehdyt toimenpiteet esim. tutkimukset, kunnostuspäätös, kunnostus jne.

Kunnostustiedot:

Päivämäärä: Kunnostusvuosi tai tarkempi kunnostustyön lopettamispäivämäärä

Puhtaustavoite: Kunnostuksen puhtaustavoite (esim. ohjearvotaso tai riskinarvioon perustuva)

Jäännöspitoisuus: Kyllä/Ei-tieto, kyllä jos alueelle jäi kunnostuksen jälkeen puhtaustavoitteen ylittäviä pitoisuuksia

Kunnostuksen syy: Kertoo mitä riskejä maa-alueen kunnostamisella on pääasiassa poistettu

Selite: Lisätietoa kunnostuksesta ja mahdollisista alueelle jääneistä haitta-aineista.

Kunnostuksen massamäärät:

Pitoisuustaso: Poistettujen pilaantuneiden maamassojen haitta-aineiden pitoisuustaso

Kunnostustapa: Maata kaivamatta, paikan päällä, massanvaihto tai pohjavedenkäsittely

Käsittelymenetelmä: Pilaantuneiden maiden käsittelymenetelmä

Määrä: Kunnostamisessa käsitelty massamäärä (t) tai pinta-ala (m²)

Käsittelypaikka: Pilaantuneiden maiden käsittelypaikka