

Katajanokanranta 10 (20004196)**Selite:**

Kunta: Helsinki (HKI)
Toimivuus: Lopetettu
Toimiala (PIMA): 22 Muu riskitoiminta
PIMA-prosessit: Muu riskitoiminta - Lopetettu

Kiinteistötunnukset: 91-432-5-2 (Maa-ainesten käyttörajoite)
Koordinaatit: ETRS-TM35FIN-i: 387857 ETRS-TM35FIN-p: 6671705
KKI: 0 KKP: 0

Laji: Ei puhdistustarvetta
PIMA-toimenpiteet: Merkitseminen tietojärjestelmään
Kunnostus 5.4.2011
Loppuraportti 28.6.2012
Kunnostuspäätös 14.5.2009

Kunnostustiedot:

| Päivämäärä | Puhtaustavoite | Jäännöspitoisuus | Kunnostuksen syy |
|------------|----------------------------|------------------|------------------------|
| 5.4.2011 | Kohdekohtainen tavoitearvo | Kyllä | Suunniteltu maankäyttö |

Lisätiedot:

Ympäristövalvontapäällikön päätös 14.5.2009 Alueen kunnostus 5.4.-4.5.2011. Pilaantuneet massat poistettiin tulevien putkireittien, rakenteiden ja rakennuksen perustusten kohdilla 300 mm tulevien rakenteiden alapuolelle. Lisäksi kunnostustavoitteena oli myös poistaa rakennuksen alta maa-aines, jossa yksittäisten PAH-yhdisteiden pitoisuudet ylittävät ylemmät ohjearvot. HKL Liikelaitos, Katajanokan huoltoterminaali, Kunnostuksen loppuraportti, 30123-P14667, FCG Finnish Consulting Group Oy, 8.3.2012. Ympäristökeskuksen kirje 28.6.2012; Ympäristökeskus on tarkastanut loppuraportin ja toteaa, että loppuraportissa esitettyjen tietojen ja kohteeseen tehtyjen tarkastusten perusteella alue on puhdistettu ja loppuraportti on tehty pääosin ympäristö-valvontapäällikön päätöksen ja maaperävalvonnan kirjeen (kunnostettavan alueen laajennus) mukaisesti.

Tietokenttien selitteet

Selite: Lisätietoa toiminnasta ja sen historiasta

Kunta: Maa-alueen sijaintikunta

Toimivuus: Kohteen toiminnan tila (toimiva, lopetettu, ei tietoa) ja toimintavuodet

Toimiala (PIMA): Maaperää mahdollisesti pilanneen/pilaavan toiminnan toimiala

PIMA-prosessit: Maaperää mahdollisesti pilanneet/pilaavat toimialan osat ja niiden toiminnan tila

Kiinteistötunnukset: Kiinteistörekisteritunnukset. Alue voi ulottua usealle kiinteistölle. Kiinteistöllä voi olla maaperän tilaa koskeva selvitystarve tai maankäyttöä tai maamassojen siirtoa koskevia käyttörajoitteita

Koordinaatit: ETRS-TM35FIN-p ja ETRS-TM35FIN-i pohjois- ja itäkoordinaatit tasokoordinaatistossa ETRS-TM35FIN

KKP ja KKI pohjois- ja itäkoordinaatit kaistakoordinaatistossa

Laji: Maa-alueen luokittelu: 1) Toimiva kohde, 2) Selvitystä tarvitseva alue, 3) Arvioitava tai puhdistettava alue ja 4) Alueella ei puhdistustarvetta. Toimivilla kohteilla on monesti ympäristölupa ja maaperän pilaantumattomuus on tarvittaessa varmistettava muutosten yhteydessä (toiminnan lopettaminen, kiinteistön myynti yms.). Selvitystä tarvitsevilla alueilla maaperän pilaantuneisuutta ei ole todennettu ja se on selvitettävä esim. maankäytön tai omistussuhteiden muuttuessa. Arvioitavilla tai puhdistettavilla maa-alueilla on havaittu kohonneita haitta-ainepitoisuuksia ja puhdistustarve on arvioitava tai se on jo todettu. Alueella ei ole puhdistustarvetta, jos se on puhdistettu hyväksytyllä tavalla tai se on arvioitu pilaantumattomaksi.

PIMA-toimenpiteet: Tehdyt toimenpiteet esim. tutkimukset, kunnostuspäätös, kunnostus jne.

Kunnostustiedot:

Päivämäärä: Kunnostusvuosi tai tarkempi kunnostustyön lopettamispäivämäärä

Puhtaustavoite: Kunnostuksen puhtaustavoite (esim. ohjearvotaso tai riskinarvioon perustuva)

Jäännöspitoisuus: Kyllä/Ei-tieto, kyllä jos alueelle jäi kunnostuksen jälkeen puhtaustavoitteen ylittäviä pitoisuuksia

Kunnostuksen syy: Kertoo mitä riskejä maa-alueen kunnostamisella on pääasiassa poistettu

Selite: Lisätietoa kunnostuksesta ja mahdollisista alueelle jääneistä haitta-aineista.

Kunnostuksen massamäärät:

Pitoisuustaso: Poistettujen pilaantuneiden maamassojen haitta-aineiden pitoisuustaso

Kunnostustapa: Maata kaivamatta, paikan päällä, massanvaihto tai pohjavedenkäsittely

Käsittelymenetelmä: Pilaantuneiden maiden käsittelymenetelmä

Määrä: Kunnostamisessa käsitelty massamäärä (t) tai pinta-ala (m²)

Käsittelypaikka: Pilaantuneiden maiden käsittelypaikka