

STARA

DNO HEL2019-001164

KORVAUKSEN HAKIJA	Nimi	Puhelin kotiin	Puhelin toimeen	
VAHINKO	Tapahtuma-aika: viikonpäivä päivämäärä kellonaika			
	24.11.2018			
	Tapahtumapaikka		<input type="checkbox"/> Liitteenä piirros	
	Puotilan metroasema ja Itäväylän kevyenliikenteen			
	Vahingon laatu kaatuminen			
	Silminnäkijä/todistaja		<input type="checkbox"/> On <input type="checkbox"/> Ei ole	
	<input type="checkbox"/> Muu selvitys			
	Tapahtumapaikan täsmennys			
	<input type="checkbox"/> Jalka-käytävä <input type="checkbox"/> Suoja-tie <input type="checkbox"/> Ajo-rata <input type="checkbox"/> Kevyen liikenteen väylä <input type="checkbox"/> Puisto-käytävä <input type="checkbox"/> Muu, mikä? metroaseman aukio			
	Poliisitutkinta suoritettu		<input type="checkbox"/> Ei <input type="checkbox"/> Kyllä	
STARA vastaa alueen				
<input type="checkbox"/> Rakenteellisesta kunnossapidosta		<input type="checkbox"/> Talvikunnossapidosta	<input type="checkbox"/> Puhtaanapidosta	
Luovutettu yleiseen käyttöön				
<input checked="" type="checkbox"/> Kyllä <input type="checkbox"/> Ei				
<input type="checkbox"/> Työmaa-alue, jossa liikennemerkki				
<input type="checkbox"/> Tietyö <input type="checkbox"/> Kapeneva tie		<input type="checkbox"/> Tilapäinen nopeusrajoitus	<input type="checkbox"/> Liitteenä piirros	
			km/h	
SÄÄTILA	Tapahtumapäivänä ja edeltävänä päivänä:			
KUNNOSSA-/PUHTAANA-PITOTOIMET	Liukastumisvahingossa selvittävä milloin alue varmuudella oli aurattu ja hiekoitettu			
	Auraus: tapahtumapäivänä/ klo		edellisenä päivänä/ klo	<input type="checkbox"/> ei tiedossa
	Hiekoitus: tapahtumapäivänä/ klo		edellisenä päivänä/ klo	<input type="checkbox"/> ei tiedossa
	tai varmuudella / pvm		klo	
	Puun kunto / puussa näkynyt vika			
Puu pyydetty todisteellisesti poistettavaksi				
<input type="checkbox"/> Ei <input type="checkbox"/> Kyllä		<input type="checkbox"/> Avoin		
Lisätiedot				
Katselmoitu paikka 01.04.2019 lumen lähdettyä. Metroaseman betonikiveyksessä ollut purkautuneita kiviä hakijan kuvan perusteella ja matala painuma, kuvan perusteella syvyys arviolta max 2cm luokkaa. Kuoppa on paikattu KP2 toimesta syksyllä, tarkasta korjausajasta ei tietoa, ASPA:ssa ei ilmoituksia korjaustarpeesta. Alueen vastuut epäselvät, kohdassa on kiinteistörekisterimerkintä 433-2-1118 mikä viitanee vuokraukseen. Itäväylän kevarilla on painuma asfaltissa, liittyy mahdollisesti vanhaan ulkovalastustyöhön. Painuma on niin pieni (max 2cm), ettei sen korjaaminen ole kiireellistä, eikä siitä ole ASPA-ilmoituksia.			<input type="checkbox"/> Jatkuu kääntöpuolella	
TYÖNJOHTO	Päiväys	Vastaavamestari/vastaavatyönjohtaja	Puhelin	
	01.04.2019	Honkasalo Mika tuotantopäällikkö	0500-727209 mika.honkasalo@hel.fi	
	Päiväus	Yksikön johtaja	<input type="checkbox"/> Ei Lisättävää <input type="checkbox"/> Lisäselvitys kääntöpuolella <input type="checkbox"/> Lisäys <input type="checkbox"/> Lisäselvitys eri liitteellä	