

## PUISTOSUUNNITELMAN SELOSTUS

|                       |   |                     |                 |
|-----------------------|---|---------------------|-----------------|
| Kohteen nimi:         | Lampuotilanpuiston jatke<br>Lampuotilantien<br>kaakkoispuolella   | Piirustus<br>nro:t: | <b>VIO-6028</b> |
| Selostuksen laati:    | Sari Knuuti<br>Projektinjohtaja                                   | pvm:                | 2.10.2019       |
| Selostuksen hyväksyi: | Laura Yli-Jama<br>Yksikön päällikkö                               | pvm:                | 2.10.2019       |
|                       | Jussi Luomanen<br>Kaupunkitila- ja<br>maisemasuunnittelupäällikkö | pvm:                | 2.10.2019       |

**Suunnitelman kuvaus**Nykytilanne

Lampuotilanpuiston jatke sijaitsee Oulunkylän (28.) kaupunginosassa. Puistosuunnitelma käsittää suunnitelmapiirustuksessa nro VIO 6028/1 esitetyn alueen Lampuotilantien kaakkoispuolella.

Puistosuunnitelma on voimassa olevan asemakaavan VP-aluemerkinnän mukainen. Suunnitelmassa esitetty virkistysalue on pinta-alaltaan noin 1220 m<sup>2</sup>.

Puisto on nykyisellään metsää (hoitoluokka C1), jossa kasvaa mm. iäkkäitä kuusia ja koivuja. Osa puista on huonokuntoisia. Puiston halki kulkee jyrkkä polku, johon liittyy puistoraitti idästä Maunulanpolulta, ja reitti jatkuu lounaaseen Kuusikkopolulle ja Metsäpuronkujalle.

Puisto rajautuu lounaassa ja koillisessa tonttiin, kaakossa Lampuotilantiehen ja etelässä laajempaan lähivirkistysalueeseen.

Puiston pääasiallisia käyttäjiä ovat nykyiset ja tulevat asukkaat ja läpikulkuliikenne.

Suunnitelman sisältö

Puistosuunnitelmassa alueelle linjataan uusi puistoraitti. Puistoraitti päällystetään asfaltilla. Raitin linjaus on suunniteltu siten, että saadaan nykyistä polkua loivempi yhteys. Raitin kaltevuus vaihtelee 10-12 % välillä. Nykyiseen puistoraittiin liityttäessä raitin kaltevuus on

**PUISTOSUUNNITELMAN SELOSTUS**

4 %. Puiston luoteisosassa kääntöpaikan reunaan toteutetaan uusi niskaoja, johon raitin niskaoja yhdistyy. Muualla raitin niskaojat yhdistyvät nykyisiin ojiin.

Uuden raitin maaston muotoilut sovitetaan ympäröiviin tontteihin ja metsäympäristöön. Raitin reunojen luiskat käsitellään paikalta kuoritulla ja seulotulla pintamaalla. Raitti pyritään rakentamaan rikkomatta alueen muuta pintamaata. Jotta reitistä saadaan riittävän loiva, sen linjaus joudutaan tekemään serpentiinimäiseksi. Tämän takia alueelta joudutaan poistamaan suurin osa puustosta.

Koska alueen puusto on iäkästä ja tiheässä kasvanutta, sitä ei voi säästää pieninä ryhminä tai yksittäispuina myrskytuhojen aiheuttaman riskin vuoksi. Tiheässä kasvaneet puut eivät myöskään olisi kauniita, mikäli niitä säilyisi vain muutama. Osa puista on erittäin huonossa kunnossa. Raitin alaosasta säästetään keskikokoinen kuusi ja tammen taimi ja raitin yläosasta tontin puolelta isompia puita. Nykyinen vesakko säästetään, ja metsän annetaan uusitua siitä luontaisesti. Täydennysistutuksia tehdään männyn, kuusen ja koivun pottitaimilla. Vesakko huomioidaan täydennystaimien istutuksessa.

Lampuotilanpuisto ja sen jatke kuuluvat C1-hoitoluokkaan.

**Esteettömyys**

Uusi puistoraitti ei täytä esteettömyyden perustason vaatimuksia. Puistoraitit on suunniteltu huomioiden nykyiset yhteydet ja liikenneturvallisuus.