

Konepajankuja 1, 3, 5, 7 (20006486)

Selite: Aleksis Kiven katu 17, ent. Pasilan konepaja
Kunta: Helsinki (HKI)
Toimivuus: Lopetettu, 1903 - 2003
Toimiala (PIMA): 22 Muu riskitoiminta
PIMA-prosessit: Muu riskitoiminta - Lopetettu

Kiinteistötunnukset: 91-22-0403-0002 (Ei käyttörajoitetta)
 91-22-0403-0004 (Tarkista selvitystarve)
 91-22-0403-0003 (Tarkista selvitystarve)
 91-22-0403-0005 (Tarkista selvitystarve)
Koordinaatit: ETRS-TM35FIN-i: 386300 ETRS-TM35FIN-p: 6674445
 KKI: 0 KKP: 0

Laji: Selvitystarve
PIMA-toimenpiteet: Merkitseminen tietojärjestelmään
 Kunnostus 15.3.2017
 Loppuraportti 19.10.2017
 Kunnostuspäätös 9.7.2015

Kunnostustiedot:

Päivämäärä	Puhtaustavoite	Jäännöspitoisuus	Kunnostuksen syy
15.3.2017	Kohdekohtainen tavoitearvo	Ei	Suunniteltu maankäyttö

Lisätiedot:

ysp 9.7.2015 129 § Tontin 2 kunnostus 27.12.2016-15.3.2017 VR-Yhtymä Oy, Kunnostuksen loppuraportti, VR Pasilan konepaja, Aleksis Kiven katu 17, Kortteli 22403, tontti 2, 27.6.2017, Golder Associates Oy.
 Ympäristöpalveluiden kirje 19.10.2017; Tontin 22403/2 pilaantuneen maaperän kunnostus osoitteessa Aleksis Kiven katu 17 on tehty ympäristönsuojelupäällikön päätöksen mukaisesti. Siten ympäristöpalvelut katsoo, että puhdistustyöt eivät tontilla 2 edellytä jatkotoimenpiteitä.

Tietokenttien selitteet

Selite: Lisätietoa toiminnasta ja sen historiasta

Kunta: Maa-alueen sijaintikunta

Toimivuus: Kohteen toiminnan tila (toimiva, lopetettu, ei tietoa) ja toimintavuodet

Toimiala (PIMA): Maaperää mahdollisesti pilanneen/pilaavan toiminnan toimiala

PIMA-prosessit: Maaperää mahdollisesti pilanneet/pilaavat toimialan osat ja niiden toiminnan tila

Kiinteistötunnukset: Kiinteistörekisteritunnukset. Alue voi ulottua usealle kiinteistölle. Kiinteistöllä voi olla maaperän tilaa koskeva selvitystarve tai maankäyttöä tai maamassojen siirtoa koskevia käyttörajoitteita

Koordinaatit: ETRS-TM35FIN-p ja ETRS-TM35FIN-i pohjois- ja itäkoordinaatit tasokoordinaatistossa ETRS-TM35FIN

KKP ja KKI pohjois- ja itäkoordinaatit kaistakoordinaatistossa

Laji: Maa-alueen luokittelu: 1) Toimiva kohde, 2) Selvitystä tarvitseva alue, 3) Arvioitava tai puhdistettava alue ja 4)

Alueella ei puhdistustarvetta. Toimivilla kohteilla on monesti ympäristölupa ja maaperän pilaantumattomuus on tarvittaessa varmistettava muutosten yhteydessä (toiminnan lopettaminen, kiinteistön myynti yms.). Selvitystä tarvitsevilla alueilla maaperän pilaantuneisuutta ei ole todennettu ja se on selvitettävä esim. maankäytön tai omistussuhteiden muuttuessa. Arvioitavilla tai puhdistettavilla maa-alueilla on havaittu kohonneita haitta-ainepitoisuuksia ja puhdistustarve on arvioitava tai se on jo todettu. Alueella ei ole puhdistustarvetta, jos se on puhdistettu hyväksytyllä tavalla tai se on arvioitu pilaantumattomaksi.

PIMA-toimenpiteet: Tehdyt toimenpiteet esim. tutkimukset, kunnostuspäätös, kunnostus jne.

Kunnostustiedot:

Päivämäärä: Kunnostusvuosi tai tarkempi kunnostustyön lopettamispäivämäärä

Puhtaustavoite: Kunnostuksen puhtaustavoite (esim. ohjearvotaso tai riskinarvioon perustuva)

Jäännöspitoisuus: Kyllä/Ei-tieto, kyllä jos alueelle jäi kunnostuksen jälkeen puhtaustavoitteen ylittäviä pitoisuuksia

Kunnostuksen syy: Kertoo mitä riskejä maa-alueen kunnostamisella on pääasiassa poistettu

Selite: Lisätietoa kunnostuksesta ja mahdollisista alueelle jääneistä haitta-aineista.

Kunnostuksen massamäärät:

Pitoisuustaso: Poistettujen pilaantuneiden maamassojen haitta-aineiden pitoisuustaso

Kunnostustapa: Maata kaivamatta, paikan päällä, massanvaihto tai pohjavedenkäsittely

Käsittelymenetelmä: Pilaantuneiden maiden käsittelymenetelmä

Määrä: Kunnostamisessa käsitelty massamäärä (t) tai pinta-ala (m²)

Käsittelypaikka: Pilaantuneiden maiden käsittelypaikka