

**Ormuspellontie 3, 5 (10000090)**

**Selite:** Korjaamot  
**Kunta:** Helsinki (HKI)  
**Toimivuus:** Toimiva, 1973 -  
**Toimiala (PIMA):** 12.1 Korjaamo  
**PIMA-prosessit:** Moottorijoneuvojen huolto- ja korjaus - Toimiva  
  
**Kiinteistötunnukset:** 91-38-0093-0006 (Maa-ainesten käyttörajoite)  
 91-38-0093-0007 (Tarkista selvitystarve)  
**Koordinaatit:** ETRS-TM35FIN-i: 390779 ETRS-TM35FIN-p: 6681541  
 KKI: 0 KKP: 0  
  
**Laji:** Toimiva kohde  
**PIMA-toimenpiteet:** Kunnostus 10.4.2019  
 Loppuraportti 21.5.2019  
 Kirje omistajalle 10.5.2007  
 Puhdistusvastuuarvio - on vastuutaho 29.3.2011

**Kunnostustiedot:**

Päivämäärä	Puhtaustavoite	Jäännöspitoisuus	Kunnostuksen syy
10.4.2019	Ylempi ohjearvo (VNA 214/2007)	Ei	Nykyinen maankäyttö
Kiinteistöllä 38093/6 puhdistettiin käytöstä poistetun öljysäiliön noston yhteydessä maaperään päässeeseen öljyn pilaama alue 9.-10.4.2019.			

**Lisätiedot:**

Aloitusvuosi on rakennuksen valmistumisvuosi.

Kiinteistöllä 38093/6 puhdistettiin käytöstä poistetun öljysäiliön noston yhteydessä maaperään päässeeseen öljyn pilaama alue 9.-10.4.2019. Maaperätutkimus 5.4.2019 ja pilaantuneen maaperän kunnostus 9.-10.4.2019, Öljysäiliövuoto, Ormuspellontie 3, Helsinki, 19019112R, 16.5.2019, Envimetria Oy. Ympäristöpalveluiden kirje 21.5.2019; Toimenpideraportti ja kunnostus on tehty annettujen ohjeiden mukaisesti. Kiinteistön alueella ei ole tarvetta muihin toimenpiteisiin.

## Tietokenttien selitteet

**Selite:** Lisätietoa toiminnasta ja sen historiasta

**Kunta:** Maa-alueen sijaintikunta

**Toimivuus:** Kohteen toiminnan tila (toimiva, lopetettu, ei tietoa) ja toimintavuodet

**Toimiala (PIMA):** Maaperää mahdollisesti pilanneen/pilaavan toiminnan toimiala

**PIMA-prosessit:** Maaperää mahdollisesti pilanneet/pilaavat toimialan osat ja niiden toiminnan tila

**Kiinteistötunnukset:** Kiinteistörekisteritunnukset. Alue voi ulottua usealle kiinteistölle. Kiinteistöllä voi olla maaperän tilaa koskeva selvitystarve tai maankäyttöä tai maamassojen siirtoa koskevia käyttörajoitteita

**Koordinaatit:** ETRS-TM35FIN-p ja ETRS-TM35FIN-i pohjois- ja itäkoordinaatit tasokoordinaatistossa ETRS-TM35FIN

KKP ja KKI pohjois- ja itäkoordinaatit kaistakoordinaatistossa

**Laji:** Maa-alueen luokittelu: 1) Toimiva kohde, 2) Selvitystä tarvitseva alue, 3) Arvioitava tai puhdistettava alue ja 4)

Alueella ei puhdistustarvetta. Toimivilla kohteilla on monesti ympäristölupa ja maaperän pilaantumattomuus on tarvittaessa varmistettava muutosten yhteydessä (toiminnan lopettaminen, kiinteistön myynti yms.). Selvitystä tarvitsevilla alueilla maaperän pilaantuneisuutta ei ole todennettu ja se on selvitettävä esim. maankäytön tai omistussuhteiden muuttuessa. Arvioitavilla tai puhdistettavilla maa-alueilla on havaittu kohonneita haitta-ainepitoisuuksia ja puhdistustarve on arvioitava tai se on jo todettu. Alueella ei ole puhdistustarvetta, jos se on puhdistettu hyväksytyllä tavalla tai se on arvioitu pilaantumattomaksi.

**PIMA-toimenpiteet:** Tehdyt toimenpiteet esim. tutkimukset, kunnostuspäätös, kunnostus jne.

**Kunnostustiedot:**

**Päivämäärä:** Kunnostusvuosi tai tarkempi kunnostustyön lopettamispäivämäärä

**Puhtaustavoite:** Kunnostuksen puhtaustavoite (esim. ohjearvotaso tai riskinarvioon perustuva)

**Jäännöspitoisuus:** Kyllä/Ei-tieto, kyllä jos alueelle jäi kunnostuksen jälkeen puhtaustavoitteen ylittäviä pitoisuuksia

**Kunnostuksen syy:** Kertoo mitä riskejä maa-alueen kunnostamisella on pääasiassa poistettu

**Selite:** Lisätietoa kunnostuksesta ja mahdollisista alueelle jääneistä haitta-aineista.

**Kunnostuksen massamäärät:**

**Pitoisuustaso:** Poistettujen pilaantuneiden maamassojen haitta-aineiden pitoisuustaso

**Kunnostustapa:** Maata kaivamatta, paikan päällä, massanvaihto tai pohjavedenkäsittely

**Käsittelymenetelmä:** Pilaantuneiden maiden käsittelymenetelmä

**Määrä:** Kunnostamisessa käsitelty massamäärä (t) tai pinta-ala (m<sup>2</sup>)

**Käsittelypaikka:** Pilaantuneiden maiden käsittelypaikka