

**Kampin keskus, Narinkka (20002152)**

**Selite:** Linja-autoasema  
**Kunta:** Helsinki (HKI)  
**Toimivuus:** Lopetettu, 1936 - 1962  
**Toimiala (PIMA):** 22 Muu riskitoiminta  
**PIMA-prosessit:** Muu riskitoiminta - Lopetettu

**Kiinteistötunnukset:** 91-4-0012-0001 (Ei käyttörajoitetta)  
 91-4-9902-0100 (Ei käyttörajoitetta)  
 91-4-0007-0008 (Ei käyttörajoitetta)  
 91-4-0007-0007 (Ei käyttörajoitetta)  
 91-4-9901-0000 (Ei käyttörajoitetta)  
 91-4-0011-0001 (Ei käyttörajoitetta)

**Koordinaatit:** ETRS-TM35FIN-i: 385332 ETRS-TM35FIN-p: 6672070  
 KKI: 0 KKP: 0

**Laji:** Ei puhdistustarvetta  
**PIMA-toimenpiteet:** Merkitseminen tietojärjestelmään  
 Tutkimukset 3.6.2010  
 Kunnostus 3.9.2003  
 Loppuraportti 15.3.2006  
 Kunnostuspäätös 23.2.2000  
 Kirje omistajalle 18.11.2009

**Kunnostustiedot:**

Päivämäärä	Puhtaustavoite	Jäännöspitoisuus	Kunnostuksen syy
3.9.2003	SAMASE ohjearvo	Ei	Suunniteltu maankäyttö

**Lisätiedot:****Kampin linja-autoterminaalien kunnostaminen yms**

Uudenmaan ympäristökeskuksen päätös YS 148 23.2.2000 dnro 0199Y0232-18 Pilaantuneiden maiden poisto 15.8.2002-3.9.2003. Alueelta poistettiin noin 27 600 tonnia pilaantuneita maita ja yli 250 000 tonnia puhtaita maita. Helsingin kaupungin kiinteistövirasto, Kampin linja-autoterminaalialueen maaperän kunnostaminen, Loppuraportti 2.12.2003, Golder Associates Oy. Uudenmaan ympäristökeskuksen kirje 15.3.2006, selvityspyyntö koskien jätteiden ja puhtaiden maiden loppusijoitusta ja käyttöä. Helsingin seurakuntayhtymä, Maaperän pilaantuneisuustutkimus, Kampin kappeli, 3.6.2010, Ramboll Oy. Tulevan kappelin rakentamisolalle 4012/1 tehty tutkimus, ei pilaantuneita maita.

## Tietokenttien selitteet

**Selite:** Lisätietoa toiminnasta ja sen historiasta

**Kunta:** Maa-alueen sijaintikunta

**Toimivuus:** Kohteen toiminnan tila (toimiva, lopetettu, ei tietoa) ja toimintavuodet

**Toimiala (PIMA):** Maaperää mahdollisesti pilanneen/pilaavan toiminnan toimiala

**PIMA-prosessit:** Maaperää mahdollisesti pilanneet/pilaavat toimialan osat ja niiden toiminnan tila

**Kiinteistötunnukset:** Kiinteistörekisteritunnukset. Alue voi ulottua usealle kiinteistölle. Kiinteistöllä voi olla maaperän tilaa koskeva selvitystarve tai maankäyttöä tai maamassojen siirtoa koskevia käyttörajoitteita

**Koordinaatit:** ETRS-TM35FIN-p ja ETRS-TM35FIN-i pohjois- ja itäkoordinaatit tasokoordinaatistossa ETRS-TM35FIN

KKP ja KKI pohjois- ja itäkoordinaatit kaistakoordinaatistossa

**Laji:** Maa-alueen luokittelu: 1) Toimiva kohde, 2) Selvitystä tarvitseva alue, 3) Arvioitava tai puhdistettava alue ja 4)

Alueella ei puhdistustarvetta. Toimivilla kohteilla on monesti ympäristölupa ja maaperän pilaantumattomuus on tarvittaessa varmistettava muutosten yhteydessä (toiminnan lopettaminen, kiinteistön myynti yms.). Selvitystä tarvitsevilla alueilla maaperän pilaantuneisuutta ei ole todennettu ja se on selvitettävä esim. maankäytön tai omistussuhteiden muuttuessa. Arvioitavilla tai puhdistettavilla maa-alueilla on havaittu kohonneita haitta-ainepitoisuuksia ja puhdistustarve on arvioitava tai se on jo todettu. Alueella ei ole puhdistustarvetta, jos se on puhdistettu hyväksytyllä tavalla tai se on arvioitu pilaantumattomaksi.

**PIMA-toimenpiteet:** Tehdyt toimenpiteet esim. tutkimukset, kunnostuspäätös, kunnostus jne.

**Kunnostustiedot:**

**Päivämäärä:** Kunnostusvuosi tai tarkempi kunnostustyön lopettamispäivämäärä

**Puhtaustavoite:** Kunnostuksen puhtaustavoite (esim. ohjearvotaso tai riskinarvioon perustuva)

**Jäännöspitoisuus:** Kyllä/Ei-tieto, kyllä jos alueelle jäi kunnostuksen jälkeen puhtaustavoitteen ylittäviä pitoisuuksia

**Kunnostuksen syy:** Kertoo mitä riskejä maa-alueen kunnostamisella on pääasiassa poistettu

**Selite:** Lisätietoa kunnostuksesta ja mahdollisista alueelle jääneistä haitta-aineista.

**Kunnostuksen massamäärät:**

**Pitoisuustaso:** Poistettujen pilaantuneiden maamassojen haitta-aineiden pitoisuustaso

**Kunnostustapa:** Maata kaivamatta, paikan päällä, massanvaihto tai pohjavedenkäsittely

**Käsittelymenetelmä:** Pilaantuneiden maiden käsittelymenetelmä

**Määrä:** Kunnostamisessa käsitelty massamäärä (t) tai pinta-ala (m<sup>2</sup>)

**Käsittelypaikka:** Pilaantuneiden maiden käsittelypaikka