

**Fallpakantie 11, Kastellinpolku 4, 5, Mellunmäentie 22 (ent. Kallvikintie 97)  
(10000286)**

**Selite:** Korjaamot  
**Kunta:** Helsinki (HKI)  
**Toimivuus:** Lopetettu, - 2001  
**Toimiala (PIMA):** 12.1 Korjaamo  
**PIMA-prosessit:** Moottoriajoneuvojen huolto- ja korjaus - Lopetettu

**Kiinteistötunnukset:** 91-47-0276-0006 (Ei käyttörajoitetta)  
 91-419-0003-0159, SÄNKBACKA (Ei käyttörajoitetta)  
 91-47-0273-0003 (Ei käyttörajoitetta)  
 91-47-0274-0002 (Ei käyttörajoitetta)  
 91-47-0274-0001 (Ei käyttörajoitetta)

**Koordinaatit:** ETRS-TM35FIN-i: 396514 ETRS-TM35FIN-p: 6678538  
 KKI: 0 KKP: 0

**Laji:** Ei puhdistustarvetta  
**PIMA-toimenpiteet:** Kunnostus 30.11.2006  
 Loppuraportti  
 Kunnostuspäätös 20.7.2001  
 Kirje omistajalle

**Kunnostustiedot:**

Päivämäärä	Puhtaustavoite	Jäännöspitoisuus	Kunnostuksen syy
30.11.2006	SAMASE ohjearvo	Ei	Suunniteltu maankäyttö
Ei jäänyt			

**Lisätiedot:**

Uudenmaan ympäristökeskuksen päätös YS 644, 20.7.2001 Alueen kunnostus 28.5.2002-30.11.2006. Nils-Erik Nymanin kuolinpesä, Fallpakan alue, Pilaantuneen maaperän kunnostuksen toimenpideraportit; 4.7.2002, 22.12.2005 sekä 30.11.2006, Suomen IP-Tekniikka Oy. Lisätutkimus Helsingin kaupungin kiinteistövirasto, 31.3.2008, FCG Planeko Oy, Fallpakantien varren alueelta ei havaittu kynnysarvoja ylittäviä haitta-ainepitoisuuksia.

## Tietokenttien selitteet

**Selite:** Lisätietoa toiminnasta ja sen historiasta

**Kunta:** Maa-alueen sijaintikunta

**Toimivuus:** Kohteen toiminnan tila (toimiva, lopetettu, ei tietoa) ja toimintavuodet

**Toimiala (PIMA):** Maaperää mahdollisesti pilanneen/pilaavan toiminnan toimiala

**PIMA-prosessit:** Maaperää mahdollisesti pilanneet/pilaavat toimialan osat ja niiden toiminnan tila

**Kiinteistötunnukset:** Kiinteistörekisteritunnukset. Alue voi ulottua usealle kiinteistölle. Kiinteistöllä voi olla maaperän tilaa koskeva selvitystarve tai maankäyttöä tai maamassojen siirtoa koskevia käyttörajoitteita

**Koordinaatit:** ETRS-TM35FIN-p ja ETRS-TM35FIN-i pohjois- ja itäkoordinaatit tasokoordinaatistossa ETRS-TM35FIN

KKP ja KKI pohjois- ja itäkoordinaatit kaistakoordinaatistossa

**Laji:** Maa-alueen luokittelu: 1) Toimiva kohde, 2) Selvitystä tarvitseva alue, 3) Arvioitava tai puhdistettava alue ja 4)

Alueella ei puhdistustarvetta. Toimivilla kohteilla on monesti ympäristölupa ja maaperän pilaantumattomuus on tarvittaessa varmistettava muutosten yhteydessä (toiminnan lopettaminen, kiinteistön myynti yms.). Selvitystä tarvitsevilla alueilla maaperän pilaantuneisuutta ei ole todennettu ja se on selvitettävä esim. maankäytön tai omistussuhteiden muuttuessa. Arvioitavilla tai puhdistettavilla maa-alueilla on havaittu kohonneita haitta-ainepitoisuuksia ja puhdistustarve on arvioitava tai se on jo todettu. Alueella ei ole puhdistustarvetta, jos se on puhdistettu hyväksytyllä tavalla tai se on arvioitu pilaantumattomaksi.

**PIMA-toimenpiteet:** Tehdyt toimenpiteet esim. tutkimukset, kunnostuspäätös, kunnostus jne.

**Kunnostustiedot:**

**Päivämäärä:** Kunnostusvuosi tai tarkempi kunnostustyön lopettamispäivämäärä

**Puhtaustavoite:** Kunnostuksen puhtaustavoite (esim. ohjearvotaso tai riskinarvioon perustuva)

**Jäännöspitoisuus:** Kyllä/Ei-tieto, kyllä jos alueelle jäi kunnostuksen jälkeen puhtaustavoitteen ylittäviä pitoisuuksia

**Kunnostuksen syy:** Kertoo mitä riskejä maa-alueen kunnostamisella on pääasiassa poistettu

**Selite:** Lisätietoa kunnostuksesta ja mahdollisista alueelle jääneistä haitta-aineista.

**Kunnostuksen massamäärät:**

**Pitoisuustaso:** Poistettujen pilaantuneiden maamassojen haitta-aineiden pitoisuustaso

**Kunnostustapa:** Maata kaivamatta, paikan päällä, massanvaihto tai pohjavedenkäsittely

**Käsittelymenetelmä:** Pilaantuneiden maiden käsittelymenetelmä

**Määrä:** Kunnostamisessa käsitelty massamäärä (t) tai pinta-ala (m<sup>2</sup>)

**Käsittelypaikka:** Pilaantuneiden maiden käsittelypaikka