

Pakilantie 66 (9999924)

Selite: Teboil huoltoasema
Kunta: Helsinki (HKI)
Toimivuus: Toimiva, 1978 -
Toimiala (PIMA): 11.1 Huoltoasema
PIMA-prosessit: Polttonesteiden jakelu - Toimiva
 Moottoriajoneuvojen huolto- ja korjaus - Toimiva
 Moottoriajoneuvojen pesu - Toimiva
 Polttonesteiden varastointi ja käsittely - Toimiva

Kiinteistötunnukset: 91-34-0123-0002 (Maa-ainesten käyttörajoite)
Koordinaatit: ETRS-TM35FIN-i: 385182 ETRS-TM35FIN-p: 6680137
 KKI: 0 KKP: 0

Laji: Toimiva kohde
PIMA-toimenpiteet: Osittainen kunnostus 26.10.1999
 Kunnostus 8.1.2019
 Loppuraportti 30.4.2019
 Kunnostuspäätös 20.6.2018
 Kirje omistajalle 10.5.2007

Kunnostustiedot:

Päivämäärä	Puhtaustavoite	Jäännöspitoisuus	Kunnostuksen syy
26.10.1999	SAMASE raja-arvo	Ei	Nykyinen maankäyttö
8.1.2019	Ylempi ohjearvo (VNA 214/2007)	Ei	Nykyinen maankäyttö

Lisätiedot:

ympäristönsuojelupäällikön päätös 20.6.2018 119§ Kunnostus 11.10.2018-8.1.2019 Toimenpideraportti, Teboil Pakila, Helsinki, asemanro 7030, 27.2.2019, Golder Associates Oy. Ympäristöpalveluiden kirje 30.4.2019; Alueen maaperään jääneet haitta-ainepitoisuudet eivät haitta-aineiden ominaisuudet ja kohteen käyttömuoto huomioon ottaen arvioida aiheuttavan kulkeutumisen-, terveys-, tai ekologian riskiä. Tontin alueella ei ole tarvetta haitta-aineisiin liittyville jatkotoimenpiteille alueen nykyisessä käytössä.

PTI-Soilin toimenpideraportti, 26.10.1999. Putkilinjojen uusimisen yhteydessä poistettiin pilaantuneita maita, jäämäpitoisuudet alle 1000 mg/kg.

Tietokenttien selitteet

Selite: Lisätietoa toiminnasta ja sen historiasta

Kunta: Maa-alueen sijaintikunta

Toimivuus: Kohteen toiminnan tila (toimiva, lopetettu, ei tietoa) ja toimintavuodet

Toimiala (PIMA): Maaperää mahdollisesti pilanneen/pilaavan toiminnan toimiala

PIMA-prosessit: Maaperää mahdollisesti pilanneet/pilaavat toimialan osat ja niiden toiminnan tila

Kiinteistötunnukset: Kiinteistörekisteritunnukset. Alue voi ulottua usealle kiinteistölle. Kiinteistöllä voi olla maaperän tilaa koskeva selvitystarve tai maankäyttöä tai maamassojen siirtoa koskevia käyttörajoitteita

Koordinaatit: ETRS-TM35FIN-p ja ETRS-TM35FIN-i pohjois- ja itäkoordinaatit tasokoordinaatistossa ETRS-TM35FIN

KKP ja KKI pohjois- ja itäkoordinaatit kaistakoordinaatistossa

Laji: Maa-alueen luokittelu: 1) Toimiva kohde, 2) Selvitystä tarvitseva alue, 3) Arvioitava tai puhdistettava alue ja 4)

Alueella ei puhdistustarvetta. Toimivilla kohteilla on monesti ympäristölupa ja maaperän pilaantumattomuus on tarvittaessa varmistettava muutosten yhteydessä (toiminnan lopettaminen, kiinteistön myynti yms.). Selvitystä tarvitsevilla alueilla maaperän pilaantuneisuutta ei ole todennettu ja se on selvitettävä esim. maankäytön tai omistussuhteiden muuttuessa. Arvioitavilla tai puhdistettavilla maa-alueilla on havaittu kohonneita haitta-ainepitoisuuksia ja puhdistustarve on arvioitava tai se on jo todettu. Alueella ei ole puhdistustarvetta, jos se on puhdistettu hyväksytyllä tavalla tai se on arvioitu pilaantumattomaksi.

PIMA-toimenpiteet: Tehdyt toimenpiteet esim. tutkimukset, kunnostuspäätös, kunnostus jne.

Kunnostustiedot:

Päivämäärä: Kunnostusvuosi tai tarkempi kunnostustyön lopettamispäivämäärä

Puhtaustavoite: Kunnostuksen puhtaustavoite (esim. ohjearvotaso tai riskinarvioon perustuva)

Jäännöspitoisuus: Kyllä/Ei-tieto, kyllä jos alueelle jäi kunnostuksen jälkeen puhtaustavoitteen ylittäviä pitoisuuksia

Kunnostuksen syy: Kertoo mitä riskejä maa-alueen kunnostamisella on pääasiassa poistettu

Selite: Lisätietoa kunnostuksesta ja mahdollisista alueelle jääneistä haitta-aineista.

Kunnostuksen massamäärät:

Pitoisuustaso: Poistettujen pilaantuneiden maamassojen haitta-aineiden pitoisuustaso

Kunnostustapa: Maata kaivamatta, paikan päällä, massanvaihto tai pohjavedenkäsittely

Käsittelymenetelmä: Pilaantuneiden maiden käsittelymenetelmä

Määrä: Kunnostamisessa käsitelty massamäärä (t) tai pinta-ala (m²)

Käsittelypaikka: Pilaantuneiden maiden käsittelypaikka