

Työsuojelun yhteistoimintahenkilöstön lausunto

Lpk Nuotti (Pieksupolku 5) uudisrakennus, hankesuunnitelma

Tiloissa järjestetään varhaiskasvatusta ja esiopetusta 1–6-vuotiaille lapselle. Tiloihin tulee yksi erityisryhmä.

Päiväkodissa on tilapaikkoja yhteensä noin 200 lapselle sekä hoito- ja kasvatushenkilökuntaa noin 40–45 riippuen lasten ikäjakaumasta. Päiväkodille rakennetaan aidattu ulkoilupiha.

Tiloista osa varataan myös ulkopuoliseen käyttöön.

Arkkitehtien ja suunnittelijan esittelyn (2.12.2020) ja piirustusten (30.9.2020) perusteella toteamme, että suunnitelma on tässä vaiheessa hyväksyttävissä huomioiden, että:

- Henkilökunnan pukeutumistilassa tulisi olla istumapaikkoja, kaikille lukittavat kaapit, kengille lattiapinnasta irti oleva teline sekä ulkovaatteille naulakkotilaa tai vastaavaa.
- Henkilökunnan pukuhuoneen tiloihin suositellaan työn sujuvuuden varmistamiseksi kahta erillistä wc-tilaa sen sijaan, että wc-tiloja olisi vain yksi ja siihen yhteen wc-tilaan pääsisi kahden lukittavan oven kautta.
- Kohtaamon ja työtilojen ovien ja seinien tulisi olla riittävällä äänieristyksellä varustettuja, jottei puhe kuulu läpi.
- Suositeltavaa olisi, että tulostinlaite sijoitettaisiin muualle kuin kohtaamoon ja henkilökunnan työ- ja taukotiloihin, koska tulostettaessa ja kopioitaessa ilmaan vapautuu otsonia, joka on haitallista ja samoin ilmaan vapautuu myös nanokokoisia hiukkasia (*Nykyarvion mukaan satunnaisesta tulostamisesta ei ole vaaraa terveydelle, mikäli tiloissa on suositusten mukainen ilmanvaihto. Mikäli tulostinta tai kopiokonetta käytetään toistuvasti päivän aikana, kannattaa se sijoittaa erilleen työpisteestä ja huolehtia riittävästä ilmanvaihdosta. Työterveyslaitos*)
- Valaistuksen tulisi olla säädettävä ja mielellään rakennukseen integroitu.
- Akustiikka ja riittävä ilmanvaihto tulisi varmistaa kaikissa toiminta- ja työtiloissa, erityisesti ruokailuun tarkoitettussa tilassa ja salissa.
- Toimintatilojen ja työtilojen ilmamäärät ja henkilöiden lukumäärä per tila olisi suositeltavaa olla henkilöstön tiedossa
- Salin isot ulkoikkunat suositellaan varustettavan sälekaihtimilla tai vastaavilla liiallisen lämpökuorman ja häikäisyn ehkäisemiseksi
- Lattiamateriaalin valinnassa tulisi ottaa huomioon akustisten tekijöiden lisäksi myös siivottavuus ja hygieenisuus.
- Portaiden pintamateriaali tulisi olla pitävä ja kaidekorkeuden oikeanlainen, jotta kulku portaikossa sujuisi turvallisesti
- Henkilöstön ulkovaatteille ja kengille tulisi varata tila märkäeteisistä.
- Henkilökunnan työtiloja tulisi olla riittävästi ottaen huomioon mm. päiväkodeissa tapahtuvan henkilökunnan rakennemuutoksen, jolloin varhaiskasvatuksen opettajien määrä kasvaa. Lisäksi RT ohjekortissa 103083 muistetaan, että *satunnaisesti päiväkodin tiloissa toimivien tukipalveluiden, kuten erilaiset terapeutit ja erityislastentarhanopettaja, tilantarve ja varustelu tulee ottaa huomioon.*
- Ulkopuoliseen käyttöön varatut tilat tulisi varustaa riittävällä siivousvälineistöllä ja

tilojen kaapit tulisi olla lukittavia.

- Lasten wc-tiloissa paperipyyhelineet ja kangaspyyheratkaisut suositellaan sijoitettavaksi käsiepesuallaiden viereen työn sujuvoittamiseksi
- Rakennuksen käyttöönotto-opastuksessa olisi suositeltavaa opastaa myös hissien käyttöä
- jatkossa kalustesuunnittelussa tulisi hyödyntää työfysioterapeutin asiantuntijuutta, jotta työergonomia saadaan toimivaksi

Päiväkodin piha-alue:

- Varaston suunnittelussa suositellaan otettavan huomioon työergonomia, jotta välttäisiin haitallisilta liikkeiltä; mm. luiska tulisi olla sisäänkäynnin yhteydessä
- Henkilöstölle suositellaan korkeita nojallisia penkkejä, jotta aikuinen voi tarvittaessa istua lapsi sylissä
- Varjonpaikkoja tulisi löytyä riittävästi
- Ulkovalaistuksen tulisi olla riittävä, jotta katvealueita ei pääsisi syntymään

LÄSNÄOLIJAT: Työsuojeluvaltuutettu Jaana Holm, työsuojeluvaltuutettu Jorma Jukko, työsuojeluasiantuntija Marja Paukkonen, arkkitehdit Teemu Aarnio ja Sanni Sipilä sekä suunnittelija Seija Serovuo