

## Kytkintie 20, jakeluasema (20005149)

**Selite:** jakeluasema, D-automaatti  
**Kunta:** Helsinki (HKI)  
**Toimivuus:** Toimiva, 2003 -  
**Toimiala (PIMA):** 11.2 Poltonesteiden jakeluasema  
**PIMA-prosessit:** Poltonesteiden jakelu - Toimiva

**Kiinteistötunnukset:** 01-420-3-00 (Tarkista selvitystarve)  
**Koordinaatit:** ETRS-TM35FIN-i: 392720 ETRS-TM35FIN-p: 6681432

**Laji:** Toimiva kohde  
**PIMA-toimenpiteet:** Merkitseminen tietojärjestelmään  
Osittainen kunnostus 29.3.2016

### Lisätiedot:

Öljynerottimen alueen kunnostus, Oy Teboil Ab, Kytkintie, Toimenpideraportti, 29.3.2016, Golder Associates Oy. Ympäristökeskuksen kirje 13.10.2016; Toimenpideraportissa esitettyjen tietojen ja kohteeseen tehdyn tarkastuksen perusteella loppuraportti ja maiden tutkiminen on tehty ympäristökeskuksen antamien ohjeiden mukaisesti. Kaivannon seinänäytteen öljyhiilivetypitoisuus C10-C21 540 mg/kg 0,0-1,3 metrin syvyydessä.

### Tietokenttien selitteet

**Selite:** Lisätietoa toiminnasta ja sen historiasta  
**Kunta:** Maa-alueen sijaintikunta  
**Toimivuus:** Kohteen toiminnan tila (toimiva, lopetettu, ei tietoa) ja toimintavuodet  
**Toimiala (PIMA):** Maaperää mahdollisesti pilanneet/pilaavan toiminnan toimiala  
**PIMA-prosessit:** Maaperää mahdollisesti pilanneet/pilaavat toimialan osat ja niiden toiminnan tila  
**Kiinteistötunnukset:** Kiinteistörekisteritunnukset. Alue voi ulottua usealle kiinteistölle. Kiinteistöllä voi olla maaperän tilaa koskeva selvitystarve tai maankäyttöä tai maamassojen siirtoa koskevia käyttörajoitteita  
**Koordinaatit:** ETRS-TM35FIN-p ja ETRS-TM35FIN-i pohjois- ja itäkoordinaatit tasokoordinaatistossa ETRS-TM35FIN  
**Laji:** Maa-alueen luokittelu: 1) Toimiva kohde, 2) Selvitystä tarvitseva alue, 3) Arvioitava tai puhdistettava alue ja 4) Alueella ei puhdistustarvetta. Toimivilla kohteilla on monesti ympäristölupa ja maaperän pilaantumattomuus on tarvittaessa varmistettava muutosten yhteydessä (toiminnan lopettaminen, kiinteistön myynti yms.). Selvitystä tarvitsevilla alueilla maaperän pilaantuneisuutta ei ole todennettu ja se on selvitettävä esim. maankäytön tai omistussuhteiden muuttuessa. Arvioitavilla tai puhdistettavilla maa-alueilla on havaittu kohonneita haitta-ainepitoisuuksia ja puhdistustarve on arvioitava tai se on jo todettu. Alueella ei ole puhdistustarvetta, jos se on puhdistettu hyväksytyllä tavalla tai se on arvioitu pilaantumattomaksi.  
**PIMA-toimenpiteet:** Tehdyt toimenpiteet esim. tutkimukset, kunnostuspäätös, kunnostus jne.  
**Kunnostustiedot:**  
**Päivämäärä:** Kunnostusvuosi tai tarkempi kunnostustyön lopettamispäivämäärä