

08.02.2022

Työnumero 09092021K
Osoite Kiertotähdentie 2 E37
Asunto Oy Kiertotähdentie 4



Isännöinti / tilaaja SKH-Isännöinti Oy
Beckerintie 8, 00410 Helsinki
asiakaspalvelu@skh.fi
Puh. 09 5308860

Isännöitsijä Pukinmäen Kiinteistöhuolto Oy
Tekninen isännöitsijä
Mikko Härkönen
mikko.harkonen@skh.fi
Puh. 050 560 3322

Kiinteistön huolto Pukinmäen Kiinteistöhuolto PKH Oy
Teerisuonkuja 3, 00700 Helsinki
p. 0207 559 150 info@pukinmaenkiinteistohuolto.fi

Toimeksianto E37 vesivahingosta johtuen kuivattu E33 keittiön kattoa.

Kuivaus aika 23.11.2021 - 8.2.2022

Kuivauslaitteet 2 kpl Strong STR-600 ilmankiertolevykuivain (23.11.2021 - 4.1.2022)
1 kpl Strong STR-250 ilmankiertolevykuivain (23.11.2021 - 17.12.2021)

Mittaukset 17.12.2021 / 10.1.2022 ja 8.2.2022

Kuivaus alat Keittiö betonikatto n.2m²

Kuivauksen sähkönkulutus 1068,0 kWh