

## TEHDYT MUUTOKSET JULKISEN NÄHTÄVILLÄOLON JÄLKEEN

### Kaavakartan merkintöihin tai määräyksiin tehdyt muutokset:

#### Muistutusten johdosta:

- Asemakaavaan on lisätty määräys koskien lintujen turvallisuutta.

#### Kaavaehdotuksen jatkosuunnittelun johdosta:

- Pysäköintimääräyksiä on muutettu
- Tontin 40119/3 itäpuoleista pp/h merkintää on jatkettu Kimnaasipolulle asti
- Tontin 40119/3 rakennusala on tarkennettu.

Kaavakarttaan on tehty joitakin teknisluonteisia tarkistuksia muun muassa määräysten kortteli- ja tonttinumeroihin liittyen.

### Aineistoon tehdyt täydennykset:

- kaavaselostusta on täydennetty suunnittelu- ja käsittelyvaiheiden osalta
- Kaavaehdotuksen jatkosuunnittelun johdosta kaavaan liittyvää liikennesuunnitelmaa on päivitetty. Siitä on poistettu Ajurinpuistossa sijainnut huoltoympyrämerkintä, tontin 40119/3 itäpuoleista yleiselle jalankululle ja polkupyöräilylle varattua alueen osaa on pidennetty Kimnaasipolulle asti ja tälle kohdin on lisätty sulkulaitementä. Lisäksi pysäköintipaikkojen määrää ja sijaintia on tarkennettu liikennesuunnitelmassa Kämnerintien katualueella ja tontilla 40136/3, Maatullinkujalle on lisätty korotettu suojatie ja Kämnerintielle suojatie sekä reunapaalumerkintä.
- Kaavakartan nimiö on päivitetty siten, että siihen on lisätty kaavan nimen ruotsinnos
- Kaavan liitteenä oleva havainnekuva on päivitetty vastaamaan tehtyjä muutoksia
- kirjoitusvirheitä on korjattu kaavakartasta/kaavaselostuksesta.
- Kaavaselostusta on päivitetty seuraavilta osin:
  - Yhteyshenkilöitä on päivitetty
  - Tiivistelmää on korjattu kaavaratkaisun mahdollistamien muutosten ja pysäköintipaikkojen osalta
  - Asemakaavan kuvauksen tavoitteita on päivitetty ja tekstiin on korjattu, että Suuntimopuiston peruskorjaus on jo toteutettu
  - Yleisten rakennusten korttelialueen kuvausta on päivitetty
  - Puiston kuvauksessa on korjattu, että Suuntimopuiston peruskorjaus on jo toteutettu ja korjattu, että Maatullin koulun esisijainen huoltoreitti on Kämnerintien ja Maatullinkuja levennyksen kautta

- Katualueen kuvausta on korjattu Kämnerintien pysäköintipaikkojen kuvauksen osalta
- Liikenteen kuvausta on päivitetty vastaamaan päivitettyä liikennesuunnitelmaa
- Maiseman ja luonnonympäristön kuvausta on päivitetty, että Tapulin leikkipuiston lähellä sijaitsee nykytilanteessa väliaikainen päiväkotirakennus
- Virkistys- ja viherverkosto kohtaa on päivitetty lähtökohdat kuvausta, niin että Maatullinpuiston yhteydessä sijaitsee leikki-paikka
- Yhdyskuntateknisen huollon kuvausta on päivitetty Suuntimopuiston länsireunassa sijaitsevan hulevesirummun kuvauksen ja kaapeleiden siirron osalta.
- Maaperän rakennettavuuden, pohjarakentamisen ja pilaantuneisuuden kunnostamisen kuvauksen osalta on päivitetty tekstiä niin, että selostuksessa esitettyjen selvitysten tekeminen koskee lisärakentamista
- Vaikutusten arviointi liikenteen ja teknisen huollon järjestämiseen on muokattu vastaamaan päivitettyä liikennesuunnitelmaa
- Vaikutuksia ilmastonmuutoksen hillintään ja sopeutumiseen on täydennetty HAVA-laskelmilla