


Olemassaoleva pylväs N: 6683086,7 E: 25511966,0
 Sijoitetaan neljä liikennemerkkiä yhdessä pylväössä:
 - nopeusrajoitus C32 (on tällä hetkellä, mutta kulunut, esitetään että tämä uusitaan samalla kun hankitaan pysäköintikieltomerkki C39)
 - umpitie F24.1 (on tällä hetkellä, samaa kuin edellä)
 - pylvään takapuolelle asennetaan pysäköintikiellon päättymisen merkki C40.

Liite 1
Kapteenintie 10.9.2021

TUNN.	LUKUM.	MUUTOS	NIMM.	PVM
K.OSA/KYLÄ		KORTT./TILA	TONTTI RN: O	
ÖSTERSUNDOM				
TIE		PÄÄPIIRUSTUS	1	
TIEKARTTA		ASEMAPIIRUSTUS	MK: 1:500	
KAPTEENINTIE				
09800 HELSINKI				
 INSINÖÖRITOIMISTO WICKHOLM OY <small>Kay Hartwaltsvägen 2 01150 SÖDERKULLA</small> <small>Puh. 045 8694488</small> <small>Tel.</small>		TYÖN N:O JA PIIRUSTUKSEN N:O	MUUTOS	
SUUNN. S. SUNDMAN		BYGGM.	0400806469	ARK
PVM 25.8.2021				