

Kivikonlaita 7-17, Kivikonkuja 4 (20001625)

Selite: Malmin ent. ampumaradan reuna-alue
Kunta: Helsinki (HKI)
Toimivuus: Lopetettu
Toimiala (PIMA): 20 Ampumarata
PIMA-prosessit: Haulikkoammunta - Lopetettu
 Kivääriammunta - Lopetettu
 Pistooliammunta - Lopetettu

Kiinteistötunnukset: 91-47-0052-0009 (Ei käyttörajoitetta)
 91-47-0052-0013 (Ei käyttörajoitetta)
 91-47-0052-0010 (Ei käyttörajoitetta)
 91-47-0052-0011 (Ei käyttörajoitetta)
 91-47-0097-0001 (Ei käyttörajoitetta)
 91-47-0097-0002 (Ei käyttörajoitetta)
 91-47-0097-0003 (Ei käyttörajoitetta)
 91-47-0097-0004 (Maa-ainesten käyttörajoite)

Koordinaatit: ETRS-TM35FIN-i: 392024 ETRS-TM35FIN-p: 6679691
 KKI: 0 KKP: 0

Laji: Ei puhdistustarvetta
PIMA-toimenpiteet: Merkitseminen tietojärjestelmään
 Kunnostus 31.10.2005
 Loppuraportti
 Kunnostuspäätös 12.3.2002

Kunnostustiedot:

Päivämäärä	Puhtaustavoite	Jäännöspitoisuus	Kunnostuksen syy
31.10.2005	SAMASE raja-arvo	Ei	Suunniteltu maankäyttö
Pintamaan lyijylle			

Lisätiedot:**Alueen kunnostaminen**

Kiinteistövirastolle 12.3.2002 annettu päätös, koskee kortteleita 47052 (ei tonttia 1), 47097 ja 47098. Kiinteistövirasto, Pilaantuneen maaperän kunnostustyömaa, Loppuraportti, Helsingin Kivikon teollisuusalue, korttelin 47052 tonttien 2,3,4,5,6, ja 7 alue. (Tonttien numerointi näistä muuttunut) Alueen pintamaasta otettiin näytteet, jotka alittivat lyijyn SAMASE-ohjearvon lukuunottamatta tontilla 5 (nykyisin 47097/4) olevaa F aluetta, jossa pintahumuksen lyijypitoisuus 283 mg/kg. Muilla tonteilla ei ole käyttörajoitetta.

Tietokenttien selitteet

Selite: Lisätietoa toiminnasta ja sen historiasta

Kunta: Maa-alueen sijaintikunta

Toimivuus: Kohteen toiminnan tila (toimiva, lopetettu, ei tietoa) ja toimintavuodet

Toimiala (PIMA): Maaperää mahdollisesti pilanneen/pilaavan toiminnan toimiala

PIMA-prosessit: Maaperää mahdollisesti pilanneet/pilaavat toimialan osat ja niiden toiminnan tila

Kiinteistötunnukset: Kiinteistörekisteritunnukset. Alue voi ulottua usealle kiinteistölle. Kiinteistöllä voi olla maaperän tilaa koskeva selvitystarve tai maankäyttöä tai maamassojen siirtoa koskevia käyttörajoitteita

Koordinaatit: ETRS-TM35FIN-p ja ETRS-TM35FIN-i pohjois- ja itäkoordinaatit tasokoordinaatistossa ETRS-TM35FIN

KKP ja KKI pohjois- ja itäkoordinaatit kaistakoordinaatistossa

Laji: Maa-alueen luokittelu: 1) Toimiva kohde, 2) Selvitystä tarvitseva alue, 3) Arvioitava tai puhdistettava alue ja 4)

Alueella ei puhdistustarvetta. Toimivilla kohteilla on monesti ympäristölupa ja maaperän pilaantumattomuus on tarvittaessa varmistettava muutosten yhteydessä (toiminnan lopettaminen, kiinteistön myynti yms.). Selvitystä tarvitsevilla alueilla maaperän pilaantuneisuutta ei ole todennettu ja se on selvitettävä esim. maankäytön tai omistussuhteiden muuttuessa. Arvioitavilla tai puhdistettavilla maa-alueilla on havaittu kohonneita haitta-ainepitoisuuksia ja puhdistustarve on arvioitava tai se on jo todettu. Alueella ei ole puhdistustarvetta, jos se on puhdistettu hyväksytyllä tavalla tai se on arvioitu pilaantumattomaksi.

PIMA-toimenpiteet: Tehdyt toimenpiteet esim. tutkimukset, kunnostuspäätös, kunnostus jne.

Kunnostustiedot:

Päivämäärä: Kunnostusvuosi tai tarkempi kunnostustyön lopettamispäivämäärä

Puhtaustavoite: Kunnostuksen puhtaustavoite (esim. ohjearvotaso tai riskinarvioon perustuva)

Jäännöspitoisuus: Kyllä/Ei-tieto, kyllä jos alueelle jäi kunnostuksen jälkeen puhtaustavoitteen ylittäviä pitoisuuksia

Kunnostuksen syy: Kertoo mitä riskejä maa-alueen kunnostamisella on pääasiassa poistettu

Selite: Lisätietoa kunnostuksesta ja mahdollisista alueelle jääneistä haitta-aineista.

Kunnostuksen massamäärät:

Pitoisuustaso: Poistettujen pilaantuneiden maamassojen haitta-aineiden pitoisuustaso

Kunnostustapa: Maata kaivamatta, paikan päällä, massanvaihto tai pohjavedenkäsittely

Käsittelymenetelmä: Pilaantuneiden maiden käsittelymenetelmä

Määrä: Kunnostamisessa käsitelty massamäärä (t) tai pinta-ala (m²)

Käsittelypaikka: Pilaantuneiden maiden käsittelypaikka