

## TEHDYT MUUTOKSET JULKISEN NÄHTÄVILLÄOLON JÄLKEEN

### Lausuntojen johdosta:

- Asemakaavan itäreunassa kulkevia johtovarausalueita on levennetty. Johtovarausalueita koskevaa määräystä on päivitetty.
- Olavinlinnantien vieressä olevan voimalinjapylvään vieressä olevaa ohjeellista jalankulun aluetta on siirretty 3 m etäisyydelle pylvästä. Johtoaukean pohjoisrajan merkintää on tarkennettu Y-1 alueella (nykyinen lukiotontti).

### Kaavaehdotuksen jatkosuunnittelun johdosta:

- Toinen Rusettipuiston läpi kulkevista johtovarausalueista on poistettu tarpeettomana.
- VP ja VU-alueiden välistä rajausta on tarkistettu baseball-kentän kohdalla.

### Aineistoon tehdyt täydennykset:

- Kaavaselostusta on täydennetty suunnittelu- ja käsittelyvaiheiden osalta.
- Kaavaselostusta on päivitetty pohjarakentamisolosuhteiden ja ympäristöhäiriöiden kuvauksien ja poistettuun johtovarausmerkintään liittyen
- Kaavakartan nimiö on päivitetty,
- Kirjoitus- ja laskentavirheitä on korjattu kaavaselostuksesta.
- Liikennesuunnitelman rajausta on muutettu Olavinlinnantien eteläpäässä siten, että suunnitelmarajaus ei osu Stoan ja Puhoksen alueen muutosten kanssa päällekkäin. Kyseisen asemakaavan kunnallisteknisten verkostojen muutokset osuvat poisjätetylle alueelle ja ne voidaan toteuttaa vasta sen asemakaavan toteutuksen yhteydessä.
- Tilastotieto-lomake ja selostuksen liitteenä oleva seurantalomake on tarkistettu ja päivitetty.