

Työsuojelun yhteistoimintahenkilöstön lausunto

#### PAKILANPUISTON ALLIANSSI

Arkkitehtien 19.8.2019 antaman selvityksen, piirustusten (8.8.2019) ja esittelyn perusteella toteamme, että suunnitelma on tässä vaiheessa hyväksyttävissä huomioiden, että:

Päiväkoti-, esiopetus- ja 1.-2.-luokkalaisten rakennus:

- työtilat vaikuttaa liian vähäiseltä suhteessa henkilökunnan määrään
- märkäeteisiin henkilökunnan pihavaatteille naulakko
- tarvitaan esikouluikäisten kurvaatteiden säilytyspaikka ja kuivauskaappi
- märkäeteiseen tulee mahtua pukemispenkki
- isoon toimintatilaan tarvitaan väliovi
- ruokalan aulassa akustiikkaan kiinnitettävä todella hyvin huomiota
- pukuhuoneet erilliset naisille ja miehille
- riittävästi lokeroita henkilökunnalle
- työtila yhteinen taukuhuoneen kanssa/ kalustuksellisesti mahdollisuus hiljaiseen työskentelyyn
- desibeliovet+seinät, ettei työtilasta kuulu äänet neuvotteluhuoneeseen
- lattiamateriaali sellainen, jotta se on siivottava ja kalusteita on kevyt liikutella
- valaistus säädettävä (etenkin lasten nukkumistiloissa)
- salin pukuhuoneet on suunniteltu liian pieniksi

Piha-alue:

- pihan ryhmittely ja keinualueiden mahdollinen aitaus miten piha on ryhmitetty, miten se on mietitty
- onhan pienten piha-alue aidattu?
- pitkin pihaa tulisi olla selkänajallisia penkkejä, jotta henkilökunta voi ergonomisesti pitää lapsia sylissä
- saahan vesipumpun pois päältä?
- tarvitaan ulkosähköpistorasia, josta saa musiikkialueelle sähköä
- varastoihin tulee olla liuskat tai niiden tulee olla kynnyksettömiä
- 11 neliön vaunuvarasto on pieni
- aurauksen huomiointi
- pihan valaistus niin, että ei synny katvealueita

Koulurakennus 3.-luokasta eteenpäin (uudisrakennus ja ent ala-asteen peruskorjattava rakennus):

- tiloissa kaksi kotitalousluokkaa ja vain yksi niiden teorialuokka, onnistuuko sujuva käyttö?

[Valitse pvm.]

- teknisessä työn luokassa olisi tarpeen olla erikseen metalli- ja puutyöluokkaa. Lisäksi olisi toivottavaa olla erillinen hiontatila puutöissä, jotta pystytään hallitsemaan hyvin pölyhaittoja.
- siivoustilat tarvitaan molemmille puolille rakennusta

Yleisesti rakennuksiin:

- huomioidaan ilmanvaihtoratkaisuissa, että ilmanvaihto on hyvin toimiva

LÄSNÄOLIJAT:

työsuojeluvaltuutettu Virpi Hakanen, työsuojeluvaltuutettu Mervi Piirainen, työsuojeluvaltuutettu Varpu Sivonen, työsuojeluvaltuutettu Hanna Näremaa-Perälä, työsuojeluvaltuutettu Sauli Pelkonen, työsuojeluasiantuntija Marja Paukkonen, aluepäällikkö Arjariitta Heikkinen, rehtori Riitta Töyrylä, projektiarkkitehti Ilari Suomalainen, hankesuunnittelija Reetta Amper ja arkkitehti Panu Härmävaara