

Oikaisuvaatimusasia Hel 2021-001930 § 14 / kiinteistövahinko Merimakasiini



Litteenä lisää kuvia paikalta. Kuvat 1, 2 ja 3 ovat kadun puolelta ja 4 pihan puolelta otettuja.

Kuvassa 4 näkyy aidan päällyspellissä osumajälki pihan puolella. Kuvissa 1 ja 2 näkyy, miten pelti on vääntynyt pihalta kadulle päin (Lisäselvitys, alueen työnjohto 19.3.2021)