

HELSINGIN KAUPUNGIN PELASTUSLAITOS

Mårten Hellbom

PL 112

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

AJONEUVON KUNTOKARTOITUS (HENKILÖAUTOT)

Rekisteritunnus	XUI-812	
Merkki	Hyundai	
Malli	4D GETZ HATCHBACK 1.5CRDI	
Valmistusnumero	KMHBUS1VP7U677103	
Käyttöönottopäivä	1.10.2007	
Ajomäärä (ODO)	32 000	km
Ajoneuvon omamassa	1187	kg
CO2-päästö (rek.otteesta)	122	g/km

SUURE	MÄÄRE	PISTEYTYS	
		lasketut	max
Ajoneuvon ikä	< 4 vuotta	0	10
13 vuotta	< 10 vuotta	0	10
Suhteellinen ajomäärä	< 50 000 km	10	10
3 974 km	< 100 000 km	10	10
	< 150 000 km	10	10
CO2-päästöt	ECO GREEN85 < 103,3	0	10
122 g/km	NORMI CO2 < 121,5	0	10
	MAX CO2 < 155,1	10	10
Tarkastuksen vikakohteet:			
Merkittäviä vikoja:	0 kpl	13	20
Vähäisempiä vikoja:	7 kpl		
YHTEENSÄ		53	100
Lausunto:			
Pisteet < 65; suositellaan poistoa käyttötarve ja käyttötarkoitus huomioiden.			

AJONEUVON TARKASTUSSELOSTE



TARKASTAJA: Anssi Kuisti	PVM: __19/8__ 2020__
--------------------------	----------------------

AJONEUVO			
Merkki:	Hyundai	Rek.no:	XUI-812
Malli:	4D GETZ HATCHBACK 1.5CRDI	Tunnusno.:	
Valmistenumero:	KMHBU51VP7U677103	Päästöt:	122
Käyttöönottopäivä:	1.10.2007	Ajokilometrit:	32000

Tyyppi: HENKILÖ- PAKETTI- KUORMA- LINJA-AUTO

TARKASTUSKOHTEET	OK	EI OK	TARKEMPI KUVAUS POIKKEAMASTA
HALLINTALAITTEET			
Lasinpyyhkimet ja pesimet	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Äänimerkki	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Kytkimet ja säätimet	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Mittari- ja varoitusvalot	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Turvavyöt	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Ohjauspyörä, polkimet, vivut	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Peilit ja näkyvyys	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Oikean sivupeilin kuori halki
Ohjaamo, sisustus	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Muut	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
MOOTTORI			
Moottorin käynti	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Öljyvuodot	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Nestevuodot	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Putket, letkut	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
MOOTTORIN LISÄLAITTEET			
Jäähdytysjärjestelmä	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Polttoainejärjestelmä	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Pakokaasujärjestelmä	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Käyttöhinnat	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Muut	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
VOIMANSIIRTO			
Vaihteen siirto	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Vaihteiston öljyvuodot	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Vetoakselit & nivelet	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Suojakumit	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Tasauspyörästä	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Muut	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
ETUAKSELISTO JA OHJAUSLAITTEET			
Kiinnitys ja pyöräntuenta	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Jouset	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Heilahduksen vaimentimet	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Kallistuksen vaimennin	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Välitangot ja helat	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Ohjauslaitteiston nivelet	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Ohjausvaihde	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Muut	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

TAKA-AKSELISTO			
Kiinnitys ja pyöräntuenta	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Jouset	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Heilahduksen vaimentimet	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Kallistuksen vaimennin	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Välitangot ja helat	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Muut	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
JARRUJÄRJESTELMÄ			
Jarrulevyt ja palat	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Etujarrujen sekä takajarrujen korjaus edessä
putket ja letkut	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Seisontajarru	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
SÄHKÖJÄRJESTELMÄ			
Ajovalot	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Lisälaitteet	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Muut	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
KORI, RUNKO, PÄÄLLIRAKENTEET			
Tuulilasi	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Muut lasit	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Puskurit	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Etupuskurin maali hilseillyt
Kori	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Katossa painauma + antenni
Päällirakenne	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Oikeassa etuoovessa kolhu
Alustan kotelot ja pohjalevy	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Polttoainesäiliö ja putket	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Muut alustan/korin rakenteet	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Eturekisterikilpi huono



O = MAALIVAURO (MAALIPINNAN VAURIOITUMINEN)
X = KORIVAURO (PAINUMA, HALKEAMA, MUODON MUUTOS)

