

HELSINGIN KAUPUNGIN PELASTUSLAITOS

MARTEN HÄLLBOM

PL 112 Agricolankatu 15

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

AJONEUVON KUNTOKARTOITUS (PAKETTIAUTOT)

Rekisteritunnus	OPI-700	
Merkki	Ford	
Malli	MONDEO	
Valmistusnumero	WF0DXXGBBD7S62698	
Käyttöönottopäivä	19.11.2007	
Ajomäärä (ODO)	46 493	km
Ajoneuvon omamassa	1578	kg
CO ₂ -päästö (rek.otteesta)	189	g/km

SUURE	MÄÄRE	PISTEYTYS	
		lasketut	max
Ajoneuvon ikä	< 4 vuotta	0	10
10 vuotta	< 10 vuotta	0	10
Suhteellinen ajomäärä	< 50 000 km	10	10
	10 443 km	10	10
	< 100 000 km	10	10
	< 150 000 km	10	10
CO ₂ -päästöt	ECO GREEN85	< 138,6	0
	189 g/km	< 163,1	0
	NORMI CO ₂	< 208,1	10
	MAX CO ₂	< 208,1	10
Tarkastuksen vikakohteet:			
Merkittäviä vikoja:	0 kpl	18	20
Vähäisempiä vikoja:	2 kpl		
YHTEENSÄ		58	100
Lausunto:			
Pisteet < 65; suositellaan poistoa käyttötarve ja käyttötarkoitus huomioiden.			



TARKASTAJA:	PVM: 26.3.2018
-------------	----------------

AJONEUVO			
Merkki:	Ford	Rek:no OPI-700	
Malli:	MONDEO		
Valmistenumero:	WF0DXXGBBD7S62698	Päästöt 189	
Käyttöönottopäivä:	19.11.2007	Ajokilometrit:	46 493

Tyyppi: HENKILÖ- PAKETTI- KUORMA- LINJA-AUTO

TARKASTUSKOHTEET	OK	EI OK	TARKEMPI KUVAUS POIKKEAMASTA
HALLINTALAITTEET			
Lasinpyyhkimet ja pesimet	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Äänimerkki	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Kytkimet ja säätimet	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Mittari- ja varoitusvalot	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Turvavyöt	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Ohjauspyörä, polkimet, vivut	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Peilit ja näkyvyys	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Ohjaamo, sisustus	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Muut	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
MOOTTORI			
Moottorin käynti	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Öljyvuodot	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Nestevuodot	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Putket, letkut	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
MOOTTORIN LISÄLAITTEET			
Jäähdytysjärjestelmä	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Polttoainejärjestelmä	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Pakokaasujärjestelmä	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Käyttöhinnat	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Muut	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
VOIMANSIIRTO			
Vaihteen siirto	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Vaihteiston öljyvuodot	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Vetoakselit & nivelet	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Suojakumit	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Tasauspyörästä	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Muut	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
ETUAKSELISTO JA OHJAUSLAITTEET			
Kiinnitys ja pyöräntuenta	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Jouset	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Heilahduksen vaimentimet	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Kallistuksen vaimennin	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Välitangot ja helat	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Ohjauslaitteiston nivelet	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Ohjausvaihte	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Muut	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
TAKA-AKSELISTO			
Kiinnitys ja pyöräntuenta	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Jouset	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Heilahduksen vaimentimet	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Kallistuksen vaimennin	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Välitangot ja helat	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Muut	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
JARRUJÄRJESTELMÄ			
Jarrulevyt ja palat	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
putket ja letkut	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Seisontajarru	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
SÄHKÖJÄRJESTELMÄ			
Ajovalot	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Lisälaitteet	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Muut	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
KORI, RUNKO, PÄÄLLIRAKENTEET			
Tuulilasi	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Muut lasit	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Puskurit	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Takapuskurissa kolarivaurio x 2
Kori	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Päällirakenne	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Alustan kotelot ja pohjalevy	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Polttoainesäiliö ja putket	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Muut alustan/korin rakenteet	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	



O = MAALIVAURO (MAALIPINNAN VAURIOITUMINEN)
X = KORIVAURO (PAINUMA, HALKEAMA, MUODON MUUTOS)

HELSINGIN KAUPUNGIN PELASTUSLAITOS

MARTEN HÄLLBOM

PL 112 Agricolankatu 15
00099 HELSINGIN KAUPUNKI

AJONEUVON KUNTOKARTOITUS (PAKETTIAUTOT)

Rekisteritunnus	IMZ-834	
Merkki	Ford	
Malli	MONDEO	
Valmistusnumero	WF0DXXGBBD7J07079	
Käyttöönottopäivä	19.11.2007	
Ajomäärä (ODO)	58 709	km
Ajoneuvon omamassa	1578	kg
CO2-päästö (rek.otteesta)	189	g/km

SUURE	MÄÄRE	PISTEYTYS	
		lasketut	max
Ajoneuvon ikä	< 4 vuotta	0	10
10 vuotta	< 10 vuotta	0	10
Suhteellinen ajomäärä	< 50 000 km	10	10
16 652 km	< 100 000 km	10	10
	< 150 000 km	10	10
CO2-päästöt	ECO GREEN85 < 138,6	0	10
189 g/km	NORMI CO2 < 163,1	0	10
	MAX CO2 < 208,1	10	10
Tarkastuksen vikakohteet:			
Merkittäviä vikoja:	0 kpl	17	20
Vähäisempiä vikoja:	3 kpl		
YHTEENSÄ		57	100
Lausunto:			
Pisteet < 65; suositellaan poistoa käyttötarve ja käyttötarkoitus huomioiden.			

Anssi Kuusti

TARKASTAJA:	PVM: 26.3.2018
-------------	----------------

AJONEUVO

Merkki:	Ford	Rek no: IMZ-834
Malli:	MONDEO	
Valmistenumero:	WF0DXGGBD7J07079	Päästöt 189
Käyttöönottopäivä:	19.11.2007	Ajokilometrit: 58 709

Tyyppi: HENKILÖ- PAKETTI- KUORMA- LINJA-AUTO

TARKASTUSKOhteet	OK	EI OK	TARKEmpi KuvAus POIKKEAMASTA
------------------	----	-------	------------------------------

HALLINTALAITTEET

Lasinpyyhkimet ja pesimet	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Äänimerkki	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Kytkimet ja säätimet	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Mittari- ja varoitusvalot	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Turvavyöt	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Ohjauspyörä, polkimet, vivut	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Peilit ja näkyvyys	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Ohjaamo, sisustus	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Muut	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

MOOTTORI

Moottorin käynti	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Öljyvuodot	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Nestevuodot	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Putket, letkut	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

MOOTTORIN LISÄLAITTEET

Jäähdytysjärjestelmä	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Polttoainejärjestelmä	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Pakokaasujärjestelmä	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Käyttöhinnat	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Muut	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	



VOIMANSIIRTO

Vaihteen siirto	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Vaihteiston öljyvuodot	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Vetoakselit & nivelet	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Suojakumit	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Tasauspyörästä	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Muut	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

ETUAKSELISTO JA OHJAUSLAITTEET

Kiinnitys ja pyöräntuenta	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Jouset	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Heilahduksen vaimentimet	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Kallistuksen vaimennin	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Välitangot ja helat	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Ohjauslaitteiston nivelet	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Ohjausvaihte	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Muut	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
TAKA-AKSELISTO			
Kiinnitys ja pyöräntuenta	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Jouset	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Heilahduksen vaimentimet	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Kallistuksen vaimennin	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Välitangot ja helat	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Muut	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
JARRUJÄRJESTELMÄ			
Jarrulevyt ja palat	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
putket ja letkut	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Seisontajarru	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
SÄHKÖJÄRJESTELMÄ			
Ajovalot	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Oikea ajovalo kosteutta
Lisälaitteet	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Muut	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
KORI, RUNKO, PÄÄLLIRAKENTEET			
Tuulilasi	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Kiveniskeymiä
Muut lasit	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Puskurit	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Kori	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Päällirakenne	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Maalipinta matta
Alustan kotelot ja pohjalevy	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Polttoainesäiliö ja putket	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Muut alustan/korin rakenteet	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	



O = MAALIVAURIO (MAALIPINNAN VAURIOITUMINEN)
X = KORIVAURIO (PAINUMA, HALKEAMA, MUODON MUUTOS)

HELSINGIN KAUPUNGIN PELASTUSLAITOS

MARTEN HÄLLBOM

PL 112 Agricolankatu 15
00099 HELSINGIN KAUPUNKI

AJONEUVON KUNTOKARTOITUS (PAKETTIAUTOT)

Rekisteritunnus	IEY-295	
Merkki	Hyundai	
Malli	TRAJET	
Valmistusnumero	KMHMG81VP6U279875	
Käyttöönottopäivä	24.1.2006	
Ajomäärä (ODO)	59 344	km
Ajoneuvon omamassa	1934	kg
CO ₂ -päästö (rek.otteesta)	224	g/km

SUURE	MÄÄRE	PISTEYTYS	
		lasketut	max
Ajoneuvon ikä	< 4 vuotta	0	10
12 vuotta	< 10 vuotta	0	10
Suhteellinen ajomäärä	< 50 000 km	10	10
	< 100 000 km	10	10
	< 150 000 km	10	10
CO ₂ -päästöt	ECO GREEN85 < 166,8	0	10
	NORMI CO ₂ < 196,2	0	10
	MAX CO ₂ < 250,4	10	10
Tarkastuksen vikakohteet:			
Merkittäviä vikoja:	0 kpl	16	20
Vähäisempiä vikoja:	4 kpl		
YHTEENSÄ		56	100
Lausunto:			
Pisteet < 65; suositellaan poistoa käyttötarve ja käyttötarkoitus huomioiden.			

TARKASTAJA:	PVM: 26.3.2018
-------------	----------------



AJONEUVO

Merkki:	Hyundai	Rek no;	IEY-295
Malli:	TRAJET		
Valmistenumero:	KMHMG81VP6U279875	Päästöt	224
Käyttöönottopäivä:	24.1.2006	Ajokilometrit:	59344

Tyyppi: HENKILÖ- PAKETTI- KUORMA- LINJA-AUTO

TARKASTUSKOhteet	OK	EI OK	TARKEmpi KUVaus POIKKEAMASTA
HALLINTALAITTEET			
Lasinpyyhkimet ja pesimet	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Äänimerkki	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Kytkimet ja säätimet	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Mittari- ja varoitusvalot	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Turvavyöt	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Ohjauspyörä, polkimet, vivut	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Peilit ja näkyvyys	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Ohjaamo, sisustus	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Kuljettajan penkki
Muut	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
MOOTTORI			
Moottorin käynti	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Öljyvuodot	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Nestevuodot	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Putket, letkut	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
MOOTTORIN LISÄLAITTEET			
Jäähdytysjärjestelmä	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Polttoainejärjestelmä	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Pakokaasujärjestelmä	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Käyttöhinnat	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Muut	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
VOIMANSIIRTO			
Vaihteen siirto	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Vaihteiston öljyvuodot	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Vetoakselit & nivelet	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Suojakumit	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Tasauspyörästä	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Muut	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
ETUAKSELISTO JA OHJAUSLAITTEET			
Kiinnitys ja pyöräntuenta	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Jouset	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Heilahduksen vaimentimet	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Kallistuksen vaimennin	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Välitangot ja helat	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Ohjauslaitteiston nivelet	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Ohjausvaihte	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Muut	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
TAKA-AKSELISTO			
Kiinnitys ja pyöräntuenta	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Jouset	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Heilahduksen vaimentimet	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Kallistuksen vaimennin	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Välitangot ja helat	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Muut	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
JARRUJÄRJESTELMÄ			
Jarrulevyt ja palat	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
putket ja letkut	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Seisontajarru	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
SÄHKÖJÄRJESTELMÄ			
Ajovalot	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Lisälaitteet	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Muut	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
KORI, RUNKO, PÄÄLLIRAKENTEET			
Tuulilasi	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Tuulilasi kulumumaa
Muut lasit	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Puskurit	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Kori	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Tyypikilpi
Päällirakenne	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Alustan kotelot ja pohjalevy	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Polttoainesäiliö ja putket	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Muut alustan/korin rakenteet	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Helmakotelot vasen ja oikea ruostetta



O = MAALIVAURO (MAALIPINNAN VAURIOITUMINEN)
X = KORIVAURO (PAINUMA, HALKEAMA, MUODON MUUTOS)

HELSINGIN KAUPUNGIN PELASTUSLAITOS

MARTEN HÄLLBOM

PL 112 Agricolankatu 15

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

AJONEUVON KUNTOKARTOITUS (PAKETTIAUTOT)

Rekisteritunnus	JGL-260	
Merkki	Hyundai	
Malli	TRAJET	
Valmistusnumero	KMHMG81VP6U279932	
Käyttöönottopäivä	24.1.2006	
Ajomäärä (ODO)	119 704	km
Ajoneuvon omamassa	1934	kg
CO2-päästö (rek.otteesta)	224	g/km

SUURE	MÄÄRE	PISTEYTYS	
		lasketut	max
Ajoneuvon ikä	< 4 vuotta	0	10
12 vuotta	< 10 vuotta	0	10
Suhteellinen ajomäärä	< 50 000 km	0	10
	< 100 000 km	10	10
	< 150 000 km	10	10
CO2-päästöt	ECO GREEN85 < 166,8	0	10
	NORMI CO2 < 196,2	0	10
	MAX CO2 < 250,4	10	10
Tarkastuksen vikakohteet:			
Merkittäviä vikoja:	0 kpl	17	20
Vähäisempiä vikoja:	3 kpl		
YHTEENSÄ		47	100
Lausunto:			
Pisteet < 65; suositellaan poistoa käyttötarve ja käyttötarkoitus huomioiden.			

TARKASTAJA:	PVM: 26.3.2018
-------------	----------------

AJONEUVO

Merkki:	Hyundai	Rek:no	JGL-260
Malli:	TRAJET		
Valmistenumero:	KMHMG81VP6U279932	Päästöt	224
Käyttöönottopäivä:	24.1.2006	Ajokilometrit:	119 704

Tyyppi: HENKILÖ- PAKETTI- KUORMA- LINJA-AUTO

TARKASTUSKOhteet	OK	EI OK	TARKEmpi KuvAus POIKKEAMASTA
------------------	----	-------	------------------------------

HALLINTALAITTEET			
-------------------------	--	--	--

Lasinpyyhkimet ja pesimet	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Äänimerkki	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Kytkimet ja säätimet	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Mittari- ja varoitusvalot	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Turvavyöt	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Ohjauspyörä, polkimet, vivut	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Peilit ja näkyvyys	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Ohjaamo, sisustus	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Muut	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

MOOTTORI			
-----------------	--	--	--

Moottorin käynti	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Öljyvuodot	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Nestevuodot	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Putket, letkut	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

MOOTTORIN LISÄLAITTEET			
-------------------------------	--	--	--

Jäähdytysjärjestelmä	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Polttoainejärjestelmä	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Pakokaasujärjestelmä	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Käyttöhinnat	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Muut	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	



VOIMANSIIRTO			
---------------------	--	--	--

Vaihteen siirto	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Vaihteiston öljyvuodot	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Vetoakselit & nivelet	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Suojakumit	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Tasauspyörästä	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Muut	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

ETUAKSELISTO JA OHJAUSLAITTEET			
---------------------------------------	--	--	--

Kiinnitys ja pyöräntuenta	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Jouset	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Heilahduksen vaimentimet	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Kallistuksen vaimennin	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Välitangot ja helat	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Ohjauslaitteiston nivelet	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Ohjausvaihte	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Muut	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
TAKA-AKSELISTO			
Kiinnitys ja pyöräntuenta	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Jouset	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Heilahduksen vaimentimet	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Kallistuksen vaimennin	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Välitangot ja helat	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Muut	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
JARRUJÄRJESTELMÄ			
Jarrulevyt ja palat	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
putket ja letkut	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Seisontajarru	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
SÄHKÖJÄRJESTELMÄ			
Ajovalot	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Oikea ajovalo kosteutta
Lisälaitteet	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Muut	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
KORI, RUNKO, PÄÄLLIRAKENTEET			
Tuulilasi	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Kiveniskeymiä
Muut lasit	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Puskurit	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Kori	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Päällirakenne	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Maalipinta matta
Alustan kotelot ja pohjalevy	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Polttoainesäiliö ja putket	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Muut alustan/korin rakenteet	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	



O = MAALIVAURIO (MAALIPINNAN VAURIOITUMINEN)
X = KORIVAURIO (PAINUMA, HALKEAMA, MUODON MUUTOS)

HELSINGIN KAUPUNGIN PELASTUSLAITOS

MARTEN HÄLLBOM

PL 112 Agricolankatu 15

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

AJONEUVON KUNTOKARTOITUS (PAKETTIAUTOT)

Rekisteritunnus	CYJ-160	
Merkki	Mercedes-Benz	
Malli	VITO	
Valmistusnumero	WDF63970513108335	
Käyttöönottopäivä	28.12.2004	
Ajomäärä (ODO)	90 548	km
Ajoneuvon omamassa	1840	kg
CO2-päästö (rek.otteesta)	232	g/km

SUURE	MÄÄRE	PISTEYTYS	
		lasketut	max
Ajoneuvon ikä	< 4 vuotta	0	10
13 vuotta	< 10 vuotta	0	10
Suhteellinen ajomäärä	< 50 000 km	10	10
30 964 km	< 100 000 km	10	10
	< 150 000 km	10	10
CO2-päästöt	ECO GREEN85 < 159,3	0	10
232 g/km	NORMI CO2 < 187,5	0	10
	MAX CO2 < 239,2	10	10
Tarkastuksen vikakohteet:			
Merkittäviä vikoja:	0 kpl	14	20
Vähäisempiä vikoja:	6 kpl		
YHTEENSÄ		54	100
Lausunto:			
Pisteet < 65; suositellaan poistoa käyttötarve ja käyttötarkoitus huomioiden.			

TARKASTAJA:	PVM: 26.03.2018
-------------	-----------------



AJONEUVO

Merkki:	Mercedes-Benz	Rek:no	CYJ-160
Malli:	VITO		
Valmistenumero:	WDF63970513108335	Päästöt:	232
Käyttöönottopäivä:	28.12.2004	Ajokilometrit:	90 548

Tyyppi: HENKILÖ- PAKETTI- KUORMA- LINJA-AUTO

TARKASTUSKOhteet	OK	EI OK	TARKEmpi KUVaus POIKKEAMASTA
HALLINTALAITTEET			
Lasinpyyhkimet ja pesimet	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Äänimerkki	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Kytkimet ja säätimet	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Mittari- ja varoitusvalot	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Turvavyöt	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Ohjauspyörä, polkimet, vivut	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Peilit ja näkyvyys	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Ohjaamo, sisustus	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Kuljettajan penkin verho
Muut	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
MOOTTORI			
Moottorin käynti	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Öljyvuodot	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Nestevuodot	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Putket, letkut	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
MOOTTORIN LISÄLAITTEET			
Jäähdytysjärjestelmä	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Polttoainjärjestelmä	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Pakokaasujärjestelmä	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Käyttöhinnat	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Muut	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
VOIMANSIIRTO			
Vaihteen siirto	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Vaihteiston öljyvuodot	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Vetoakselit & nivelet	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Suojakumit	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Tasauspyörästä	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Muut	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
ETUAKSELISTO JA OHJAUSLAITTEET			
Kiinnitys ja pyöräntuenta	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Jouset	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Heilahduksen vaimentimet	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Kallistuksen vaimennin	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Välitangot ja helat	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Ohjauslaitteiston nivelet	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Ohjausvaihe	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Muut	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
TAKA-AKSELISTO			
Kiinnitys ja pyöräntuenta	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Jouset	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Heilahduksen vaimentimet	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Kallistuksen vaimennin	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Välitangot ja helat	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Muut	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
JARRUJÄRJESTELMÄ			
Jarrulevyt ja palat	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
putket ja letkut	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Seisontajarru	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
SÄHKÖJÄRJESTELMÄ			
Ajovalot	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Oikea +vasen ajovalo haalistunut
Lisälaitteet	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Muut	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Oikea takavallo rikki
KORI, RUNKO, PÄÄLLIRAKENTEET			
Tuulilasi	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Muut lasit	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Puskurit	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Kori	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Päällirakenne	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Oikea + vasen takalokasuojankaaret ruostetta
Alustan kotelot ja pohjalevy	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Oikea+ + vasen helmapelti ruostetta
Polttoainesäiliö ja putket	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Muut alustan/korin rakenteet	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Oikea + vasen etuovi ruostetta +rajottimet



O = MAALIVAURO (MAALIPINNAN VAURIOITUMINEN)
X = KORIVAURO (PAINUMA, HALKEAMA, MUODON MUUTOS)

HELSINGIN KAUPUNGIN PELASTUSLAITOS

MARTEN HÄLLBOM

PL 112 Agricolankatu 15
00099 HELSINGIN KAUPUNKI

AJONEUVON KUNTOKARTOITUS (PAKETTIAUTOT)

Rekisteritunnus	RKF-774	
Merkki	Mercedes-Benz	
Malli	VITO	
Valmistusnumero	WDF63970313192244	
Käyttöönottopäivä	23.2.2006	
Ajomäärä (ODO)	88 167	km
Ajoneuvon omamassa	1815	kg
CO ₂ -päästö (rek.otteesta)	232	g/km

SUURE	MÄÄRE	PISTEYTYS	
		lasketut	max
Ajoneuvon ikä	< 4 vuotta	0	10
12 vuotta	< 10 vuotta	0	10
Suhteellinen ajomäärä	< 50 000 km	10	10
	< 100 000 km	10	10
	< 150 000 km	10	10
CO ₂ -päästöt	ECO GREEN85 < 157,4	0	10
	NORMI CO ₂ < 185,1	0	10
	MAX CO ₂ < 236,2	10	10
Tarkastuksen vikakohteet:			
Merkittäviä vikoja:	0 kpl	14	20
Vähäisempiä vikoja:	6 kpl		
YHTEENSÄ		54	100
Lausunto:			
Pisteet > 64; suositellaan jatkokäyttöä käyttötarkoitus huomioiden.			
Pisteet < 65; suositellaan poistoa käyttötarve ja käyttötarkoitus huomioiden.			

TARKASTAJA: _____ PVM: 26.3.2018

AJONEUVO

Merkki:	Mercedes-Benz	Rek:no	RKF-774
Malli:	VITO		
Valmistenumero:	WDF63970313192244	Päästöt	232
Käyttöönottopäivä:	23.2.2006	Ajokilometrit:	88 167

Tyyppi: HENKILÖ- PAKETTI- KUORMA- LINJA-AUTO

TARKASTUSKOhteet	OK	EI OK	TARKEmpi KUVaus POIKKEAMASTA
------------------	----	-------	------------------------------

TARKASTUSKOhteet	OK	EI OK	TARKEmpi KUVaus POIKKEAMASTA
HALLINTALAITTEET			
Lasinpyyhkimet ja pesimet	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Äänimerkki	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Kytkimet ja säätimet	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Mittari- ja varoitusvalot	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Turvavyöt	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Ohjauspyörä, polkimet, vivut	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Ratti pinnote irti
Peilit ja näkyvyys	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Ohjaamo, sisustus	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Muut	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

MOOTTORI

Moottorin käynti	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Öljyvuodot	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Nestevuodot	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Putket, letkut	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

MOOTTORIN LISÄLAITTEET

Jäähdytysjärjestelmä	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Polttoainejärjestelmä	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Pakokaasujärjestelmä	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Käyttöhinnat	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Muut	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	


VOIMANSIIRTO

Vaihteen siirto	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Vaihteiston öljyvuodot	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Vetoakselit & nivelet	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Suojakumit	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Tasauspyörästä	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Muut	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

ETUAKSELISTO JA OHJAUSLAITTEET

Kiinnitys ja pyöräntuenta	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Jouset	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Heilahduksen vaimentimet	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Kallistuksen vaimennin	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Välitangot ja helat	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Ohjauslaitteiston nivelet	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Ohjausvaihd	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Muut	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
TAKA-AKSELISTO			
Kiinnitys ja pyöräntuenta	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Jouset	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Heilahduksen vaimentimet	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Kallistuksen vaimennin	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Välitangot ja helat	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Muut	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
JARRUJÄRJESTELMÄ			
Jarrulevyt ja palat	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
putket ja letkut	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Seisontajarru	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
SÄHKÖJÄRJESTELMÄ			
Ajovalot	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Ajovalot harmaat
Lisälaitteet	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Muut	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
KORI, RUNKO, PÄÄLLIRAKENTEET			
Tuulilasi	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Tuulilasissa naarmuja
Muut lasit	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Puskurit	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Kori	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	konepelti iskemiä
Päällirakenne	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Maalipinta huonossa kunnossa
Alustan kotelot ja pohjalevy	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Polttoainesäiliö ja putket	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Muut alustan/korin rakenteet	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	



O = MAALIVAURO (MAALIPINNAN VAURIOITUMINEN)

X = KORIVAURO (PAINUMA, HALKEAMA, MUODON MUUTOS)

HELSINGIN KAUPUNGIN PELASTUSLAITOS

MARTEN HÄLLBOM

PL 112 Agricolankatu 15
00099 HELSINGIN KAUPUNKI

AJONEUVON KUNTOKARTOITUS (PAKETTIAUTOT)

Rekisteritunnus	RKF-772	
Merkki	Mercedes-Benz	
Malli	VITO	
Valmistusnumero	WDF63970313192244	
Käyttöönottopäivä	10.2.2006	
Ajomäärä (ODO)	66 387	km
Ajoneuvon omamassa	1815	kg
CO2-päästö (rek.otteesta)	232	g/km

SUURE	MÄÄRE	PISTEYTYS	
		lasketut	max
Ajoneuvon ikä	< 4 vuotta	0	10
12 vuotta	< 10 vuotta	0	10
Suhteellinen ajomäärä	< 50 000 km	10	10
	< 100 000 km	10	10
	< 150 000 km	10	10
CO2-päästöt	ECO GREEN85 < 157,4	0	10
	NORMI CO2 < 185,1	0	10
	MAX CO2 < 236,2	10	10
Tarkastuksen vikakohteet:			
Merkittäviä vikoja:	0 kpl	17	20
Vähäisempiä vikoja:	3 kpl		
YHTEENSÄ		57	100
Lausunto:			
Pisteet < 65; suositellaan poistoa käyttötarve ja käyttötarkoitus huomioiden.			

TARKASTAJA: _____ PVM: 26.3.2018

AJONEUVO

Merkki:	Mercedes-Benz	Rek:no	RKF-772
Malli:	VITO		
Valmistenumero:	WDF63970313192244	Päästöt	232
Käyttöönottopäivä:	10.2.2006	Ajokilometrit:	66 387

Tyyppi: HENKILÖ- PAKETTI- KUORMA- LINJA-AUTO

TARKASTUSKOhteet	OK	EI OK	TARKEMPI KUVAUS POIKKEAMASTA
------------------	----	-------	------------------------------

TARKASTUSKOhteet	OK	EI OK	TARKEMPI KUVAUS POIKKEAMASTA
HALLINTALAITTEET			
Lasinpyyhkimet ja pesimet	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Äänimerkki	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Kytkimet ja säätimet	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Mittari- ja varoitusvalot	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Turvavyöt	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Ohjauspyörä, polkimet, vivut	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Peilit ja näkyvyys	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Ohjaamo, sisustus	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Muut	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

MOOTTORI			
-----------------	--	--	--

Moottorin käynti	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Öljyvuodot	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Nestevuodot	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Putket, letkut	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

MOOTTORIN LISÄLAITTEET			
-------------------------------	--	--	--

Jäähdytysjärjestelmä	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Polttoainejärjestelmä	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Pakokaasujärjestelmä	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Käyttöhinnat	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Muut	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	



VOIMANSIIRTO			
---------------------	--	--	--

Vaihteen siirto	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Vaihteiston öljyvuodot	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Vetoakselit & nivelet	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Suojakumit	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Tasauspyörästä	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Muut	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

ETUAKSELISTO JA OHJAUSLAITTEET			
---------------------------------------	--	--	--

Kiinnitys ja pyöräntuenta	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Jouset	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Heilahduksen vaimentimet	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Kallistuksen vaimennin	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Välitangot ja helat	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Ohjauslaitteiston nivelet	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Ohjausvaihte	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Muut	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
TAKA-AKSELISTO			
Kiinnitys ja pyöräntuenta	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Jouset	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Heilahduksen vaimentimet	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Kallistuksen vaimennin	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Välitangot ja helat	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Muut	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
JARRUJÄRJESTELMÄ			
Jarrulevyt ja palat	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
putket ja letkut	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Seisontajarru	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
SÄHKÖJÄRJESTELMÄ			
Ajovalot	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Lisälaitteet	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Muut	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
KORI, RUNKO, PÄÄLLIRAKENTEET			
Tuulilasi	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Muut lasit	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Puskurit	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Kori	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Kolhu vasemmassa kyljessä
Päällirakenne	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Vasen lokasuoja
Alustan kotelot ja pohjalevy	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Polttoainesäiliö ja putket	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Muut alustan/korin rakenteet	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	



O = MAALIVAURO (MAALIPINNAN VAURIOITUMINEN)
X = KORIVAURO (PAINUMA, HALKEAMA, MUODON MUUTOS)



Helsingin kaupunki

STARA

Pidetään Stadista huolta.

LAUSUNTO

Logistiikka, korjaamo

19.4.2018

Allekirjoitetun asiakirjan sähköinen versio

HELSINGIN KAUPUNGIN PELASTUSLAITOS

Mårten Hellbom

PL 112

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

AJONEUVON KUNTOKARTOITUS (PAKETTIAUTOT)

Rekisteritunnus	NCJ-961		
Merkki	MERCEDES-BENZ		
Malli	312D-KA-903462-KASTEN/355		
Valmistusnumero	WDB9034621P816836		
Käyttöönottopäivä	9.7.1998		
Ajomäärä (ODO)	144 469	km	
Ajoneuvon omamassa	2020	kg	
CO2-päästö (rek.otteesta)	270	g/km	

SUURE	MÄÄRE	PISTEYTYS	
		lasketut	max
Ajoneuvon ikä	< 4 vuotta	0	10
20 vuotta	< 10 vuotta	0	10
Suhteellinen ajomäärä	< 50 000 km	0	10
	< 100 000 km	10	10
	< 150 000 km	10	10
CO2-päästöt	ECO GREEN85 < 173,6	0	10
	NORMI CO2 < 204,2	0	10
	MAX CO2 < 260,6	0	10
Tarkastuksen vikakohteet:			
Merkittäviä vikoja:	0 kpl	15	20
Vähäisempiä vikoja:	5 kpl		
YHTEENSÄ		35	100
Lausunto:			
Pisteet < 65; suositellaan poistoa käyttötarve ja käyttötarkoitus huomioiden.			

Anssi Kuisti
työnjohtaja



Helsingin kaupunki

STARA

Pidetään Stadista huolta.

LAUSUNTO

Logistiikka, korjaamo

19.4.2018

Allekirjoitetun asiakirjan sähköinen versio

HELSINGIN KAUPUNGIN PELASTUSLAITOS

Mårten Hellbom

PL 112

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

AJONEUVON KUNTOKARTOITUS (HENKILÖAUTOT)

Rekisteritunnus	OTZ-711	
Merkki	Mercedes-Benz	
Malli	VITO Monikäyttöajoneuvo (AF) 6ov 2143cm3 A	
Valmistusnumero	WDF63970513831943	
Käyttöönottopäivä	27.11.2013	
Ajomäärä (ODO)	119 081	km
Ajoneuvon omamassa	2830	kg
CO2-päästö (rek.otteesta)	232	g/km

SUURE	MÄÄRE	PISTEYTYS	
		lasketut	max
Ajoneuvon ikä	< 4 vuotta	0	10
4 vuotta	< 10 vuotta	10	10
Suhteellinen ajomäärä	< 50 000 km	0	10
161 414 km	< 100 000 km	0	10
	< 150 000 km	0	10
CO2-päästöt	ECO GREEN85 < 167,1	0	10
232 g/km	NORMI CO2 < 196,6	0	10
	MAX CO2 < 250,9	10	10
Tarkastuksen vikakohteet:			
Merkittäviä vikoja:	0 kpl	13	20
Vähäisempiä vikoja:	7 kpl		
YHTEENSÄ		33	100
Lausunto:			
Pisteet < 65; suositellaan poistoa käyttötarve ja käyttötarkoitus huomioiden.			

Anssi Kuisti
työnjohtaja



AJONEUVON TARKASTUSSELOSTE



TARKASTAJA: Anssi Kuisti PVM: 12 / 4 2018

AJONEUVO



Merkki:	MB	Rek.no:	OTZ-711
Malli:	VITO Ambulanssi 6ov 2143cm3 A	Tunnusno.:	
Valmistenumero:	WDF63970513831943	Päästöt:	232
Käyttöönottopäivä:	27.11.2013	Ajokilometrit:	119081km

Tyyppi: HENKILÖ- PAKETTI- KUORMA- INJA-AUTO

TARKASTUSKOHEET	OK	EI OK	TARKEMPI KUVAUS POIKKEAMASTA
HALLINTALAITTEET			
Lasinpyyhkimet ja pesimet	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Äänimerkki	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Kytkimet ja säätimet	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Mittari- ja varoitusvalot	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Turvavyöt	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Ohjauspyörä, polkimet, vivut	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Peilit ja näkyvyys	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Ohjaamo, sisustus	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Kulj.istuin kulunut ja rikki + oik istuin kulunut
Muut	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
MOOTTORI			
Moottorin käynti	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Öljyvuodot	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Nestevuodot	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Putket, letkut	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
MOOTTORIN LISÄLAITTEET			
Jäähdytysjärjestelmä	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Polttoainejärjestelmä	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Pakokaasujärjestelmä	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Käyttöhinnat	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Muut	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
VOIMANSIIRTO			
Vaihteen siirto	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Vaihteiston öljyvuodot	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Vetoakselit & nivelet	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Suojakumit	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Tasauspyörästä	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Muut	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
ETUAKSELISTO JA OHJAUSLAITTEET			
Kiinnitys ja pyöräntuenta	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Jouset	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Heilahduksen vaimentimet	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Kallistuksen vaimennin	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Välitangot ja helat	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Ohjauslaitteiston nivelet	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Ohjausvaihde	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Muut	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	



TAKA-AKSELISTO			
Kiinnitys ja pyöräntuenta	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Jouset	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Heilahduksen vaimentimet	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Kallistuksen vaimennin	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Välitangot ja helat	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Muut	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
JARRUJÄRJESTELMÄ			
Jarrulevyt ja palat	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
putket ja letkut	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Seisontajarru	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
SÄHKÖJÄRJESTELMÄ			
Ajovalot	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Vas+oik ajovaloumpio rikki
Lisälaitteet	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Lisävalotelineen alaosa vaurioitunut osumista
Muut	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
KORI, RUNKO, PÄÄLLIRAKENTEET			
Tuulilasi	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Muut lasit	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Puskurit	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Takapuskurin oik päädyssä vaurio
Kori	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Etumaski rikki
Päällirakenne	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Alustan kotelot ja pohjalevy	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Oik + vas helman etuosista maali kulunut pois
Polttoainesäiliö ja putket	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Muut alustan/korin rakenteet	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	



O = MAALIVAURO (MAALIPINNAN VAURIOITUMINEN)
X = KORIVAURO (PAINUMA, HALKEAMA, MUODON MUUTOS)

HELSINGIN KAUPUNGIN PELASTUSLAITOS

MÄRTEN HÄLLBOM

PL 112 Agricolankatu 15
00099 HELSINGIN KAUPUNKI

AJONEUVON KUNTOKARTOITUS (HENKILÖAUTOT)

Rekisteritunnus	TUI-282	
Merkki	HYUNDAI	
Malli	GETZ	
Valmistusnumero	KMHBU51VP6U557055	
Käyttöönottopäivä	31.10.2006	
Ajomäärä (ODO)	36 097	km
Ajoneuvon omamassa	1187	kg
CO ₂ -päästö (rek.otteesta)	122	g/km

SUURE	MÄÄRE	PISTEYTYS	
		lasketut	max
Ajoneuvon ikä	< 4 vuotta	0	10
11 vuotta	< 10 vuotta	0	10
Suhteellinen ajomäärä	< 50 000 km	10	10
5 718 km	< 100 000 km	10	10
	< 150 000 km	10	10
CO ₂ -päästöt	ECO GREEN85 < 103,3	0	10
122 g/km	NORMI CO ₂ < 121,5	0	10
	MAX CO ₂ < 155,1	10	10
Tarkastuksen vikakohteet:			
Merkittäviä vikoja:	0 kpl	16	20
Vähäisempiä vikoja:	4 kpl		
YHTEENSÄ		56	100
Lausunto:			
Pisteet < 65; suositellaan poistoa käyttötarve ja käyttötarkoitus huomioiden.			

AJONEUVON TARKASTUSSELOSTE

TARKASTAJA:

PVM: ____ / ____ 2018 ____

AJONEUVO

Rek.no:

Tunnusno.:

Päästöt:

Ajokilometrit:

Tyyppi: HENKILÖ- PAKETTI- KUORMA

I



Helsingin kaupunki

LAUSUNTO

STARA

Pidetään Stadista huolta.

Logistiikka, korjaamo

19.4.2018

Allekirjoitetun asiakirjan sähköinen versio

HELSINGIN KAUPUNGIN PELASTUSLAITOS

Mårten Hellbom

PL 112

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

AJONEUVON KUNTOKARTOITUS (HENKILÖAUTOT)

Rekisteritunnus	ACZ-959
Merkki	Mercedes-Benz
Malli	GL 320 CDI 4MATIC Farmari (AC) 5ov 2987cm3 A
Valmistusnumero	WDC1648221A421743
Käyttöönottopäivä	30.12.2008
Ajomäärä (ODO)	120 230 km
Ajoneuvon omamassa	2500 kg
CO2-päästö (rek.otteesta)	261 g/km

SUURE	MÄÄRE	PISTEYTYS		
		lasketut	max	
Ajoneuvon ikä	< 4 vuotta	0	10	
9 vuotta	< 10 vuotta	10	10	
Suhteellinen ajomäärä	< 50 000 km	0	10	
	77 717 km	10	10	
	< 100 000 km	10	10	
CO2-päästöt	< 150 000 km	10	10	
	ECO GREEN85	< 154,3	0	10
	261 g/km	NORMI CO2	< 181,5	0
Tarkastuksen vikakohteet:	MAX CO2	< 231,7	0	10
	Merkittäviä vikoja:	0 kpl	15	20
	Vähäisempiä vikoja:	5 kpl		
YHTEENSÄ		45	100	
Lausunto:				
Pisteet < 65; suositellaan poistoa käyttötarve ja käyttötarkoitus huomioiden.				

Anssi Kuisti
työnjohtaja



AJONEUVON TARKASTUSSELOSTE



TARKASTAJA: Anssi Kuisti PVM: _12_ / _4_ 2018



AJONEUVO			
Merkki:	MB	Rek.no:	ACZ-959
Malli:	GL 320 CDI 4MATIC 5ov 2987cm3 A	Tunnusno.:	
Valmistenumero:	WDC1648221A421743	Päästöt:	261
Käyttöönottopäivä:	30.12.2008	Ajokilometrit:	120230km

Tyyppi: HENKILÖ- PAKETTI- KUORMA- INJA-AUTO

TARKASTUSKOhteet	OK	EI OK	TARKEmpi KUVaus POIKKEAMASTA
HALLINTALAITTEET			
Lasinpyyhkimet ja pesimet	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Äänimerkki	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Kytkimet ja säätimet	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Mittari- ja varoitusvalot	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Turvavyöt	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Ohjauspyörä, polkimet, vivut	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Peilit ja näkyvyys	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Ohjaamo, sisustus	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Muut	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
MOOTTORI			
Moottorin käynti	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Öljyvuodot	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Moottorin etuosa kostea öljystä
Nestevuodot	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Putket, letkut	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
MOOTTORIN LISÄLAITTEET			
Jäähdytysjärjestelmä	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Polttoainejärjestelmä	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Pakokaasujärjestelmä	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Käyttöhinnat	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Muut	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
VOIMANSIIRTO			
Vaihteen siirto	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Vaihteiston öljyvuodot	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Vetoakselit & nivelet	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Suojakumit	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Tasauspyörästä	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Muut	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
ETUAKSELISTO JA OHJAUSLAITTEET			
Kiinnitys ja pyöräntuenta	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Jouset	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Heilahduksen vaimentimet	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Kallistuksen vaimennin	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Välitangot ja helat	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Ohjauslaitteiston nivelet	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Ohjausvaihte	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Muut	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	



TAKA-AKSELISTO			
Kiinnitys ja pyöräntuenta	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Jouset	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Heilahduksen vaimentimet	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Kallistuksen vaimennin	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Välitangot ja helat	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Muut	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
JARRUJÄRJESTELMÄ			
Jarrulevyt ja palat	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
putket ja letkut	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Seisontajarru	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
SÄHKÖJÄRJESTELMÄ			
Ajovalot	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Lisälaitteet	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Muut	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
KORI, RUNKO, PÄÄLLIRAKENTEET			
Tuulilasi	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Muut lasit	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Takatilän kattuikkuna halki
Puskurit	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Takapuskuri 2 kolhua; Etupuskurissa vaurio
Kori	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Maalipinta erittäin haalistunut
Päällirakenne	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Alustan kotelot ja pohjalevy	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Polttoainesäiliö ja putket	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Muut alustan/korin rakenteet	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	



O = MAALIVAURIO (MAALIPINNAN VAURIOITUMINEN)
X = KORIVAURIO (PAINUMA, HALKEAMA, MUODON MUUTOS)



KOEAJO			
Näkökenttä	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Ajoneuvon hallinta	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Moottorin toiminta	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Vaihteiston toiminta	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Jarrut	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Muuta	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
MUUT LISÄLAITTEET			
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Muuta:

Sisätilat ovat ahtaat käyttötarkoitukseen nähden

Ajoneuvon käyttökustannukset tulevat oletettavasti nousemaan lähitulevaisuudessa ja

auto ei vastaa enää sille asetettuja luotettavuusvaatimuksia käytön osalta.



Helsingin kaupunki

STARA

Pidetään Stadista huolta.

Logistiikka, korjaamo

LAUSUNTO

19.4.2018

Allekirjoitetun asiakirjan sähköinen versio

HELSINGIN KAUPUNGIN PELASTUSLAITOS

Mårten Hellbom

PL 112

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

AJONEUVON KUNTOKARTOITUS (HENKILÖAUTOT)

Rekisteritunnus	OTZ-711	
Merkki	Mercedes-Benz	
Malli	VITO Monikäyttöajoneuvo (AF) 6ov 2143cm3 A	
Valmistusnumero	WDF63970513831943	
Käyttöönottopäivä	27.11.2013	
Ajomäärä (ODO)	119 081	km
Ajoneuvon omamassa	2830	kg
CO2-päästö (rek.otteesta)	232	g/km

SUURE	MÄÄRE	PISTEYTYKSEN	
		lasketut	max
Ajoneuvon ikä	< 4 vuotta	0	10
4 vuotta	< 10 vuotta	10	10
Suhteellinen ajomäärä	< 50 000 km	0	10
161 414 km	< 100 000 km	0	10
	< 150 000 km	0	10
CO2-päästöt	ECO GREEN85 < 167,1	0	10
232 g/km	NORMI CO2 < 196,6	0	10
	MAX CO2 < 250,9	10	10
Tarkastuksen vikakohteet:			
Merkittäviä vikoja:	0 kpl	13	20
Vähäisempiä vikoja:	7 kpl		
	YHTEENSÄ	33	100
Lausunto:			
Pisteet < 65; suositellaan poistoa käyttötarve ja käyttötarkoitus huomioiden.			

Anssi Kuisti
työnjohtaja



AJONEUVON TARKASTUSSELOSTE



TARKASTAJA: Anssi Kuisti PVM: __12__ / __4__ 2018__

AJONEUVO



Merkki:	MB	Rek.no:	OTZ-711
Malli:	VITO Ambulanssi 6ov 2143cm3 A	Tunnusno.:	
Valmistenumero:	WDF63970513831943	Päästöt:	232
Käyttöönottopäivä:	27.11.2013	Ajokilometrit:	119081km

Tyyppi: HENKILÖ- PAKETTI- KUORMA- INJA-AUTO

TARKASTUSKOHTEET	OK	EI OK	TARKEMPI KUVAUS POIKKEAMASTA
HALLINTALAITTEET			
Lasinpyyhkimet ja pesimet	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Äänimerkki	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Kytkimet ja säätimet	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Mittari- ja varoitusvalot	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Turvavyöt	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Ohjauspyörä, polkimet, vivut	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Peilit ja näkyvyys	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Ohjaamo, sisustus	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Kulj.istuin kulunut ja rikki + oik istuin kulunut
Muut	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
MOOTTORI			
Moottorin käynti	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Öljyvuodot	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Nestevuodot	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Putket, letkut	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
MOOTTORIN LISÄLAITTEET			
Jäähdytysjärjestelmä	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Polttoainejärjestelmä	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Pakokaasujärjestelmä	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Käyttöhinnat	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Muut	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
VOIMANSIIRTO			
Vaihteen siirto	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Vaihteiston öljyvuodot	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Vetoakselit & nivelet	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Suojakumit	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Tasauspyörästä	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Muut	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
ETUAKSELISTO JA OHJAUSLAITTEET			
Kiinnitys ja pyöräntuenta	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Jouset	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Heilahduksen vaimentimet	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Kallistuksen vaimennin	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Välitangot ja helat	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Ohjauslaitteiston nivelet	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Ohjausvaihde	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Muut	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	



TAKA-AKSELISTO			
Kiinnitys ja pyöräntuenta	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Jouset	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Heilahduksen vaimentimet	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Kallistuksen vaimennin	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Välitangot ja helat	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Muut	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
JARRUJÄRJESTELMÄ			
Jarrulevyt ja palat	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
putket ja letkut	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Seisontajarru	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
SÄHKÖJÄRJESTELMÄ			
Ajovalot	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Vas+oik ajovaloumpio rikki
Lisälaitteet	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Lisävalotelineen alaosa vaurioitunut osumista
Muut	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
KORI, RUNKO, PÄÄLLIRAKENTEET			
Tuulilasi	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Muut lasit	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Puskurit	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Takapuskurin oik päädyssä vaurio
Kori	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Etumaski rikki
Päällirakenne	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Alustan kotelot ja pohjalevy	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Oik + vas helman etuosista maali kulunut pois
Polttoainesäiliö ja putket	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Muut alustan/korin rakenteet	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	



O = MAALIVAURO (MAALIPINNAN VAURIOITUMINEN)
X = KORIVAURO (PAINUMA, HALKEAMA, MUODON MUUTOS)

