



Saapunut	29.04.2018 10:36
Organisaatio	Kaupunginkanslia
Otsikko	Keijukaistenpolku ja kulkueste
Sisältö	<p>Roihuvuori, Keijukaistenpolku 5 ja 7 välissä on viherkaista ja siinä karttoihinkin merkitty polku "ulkoilutielle". Keijukaistenpolulla on siihen suuntaan moottoriajoneuvolla ajo kielletty-merkki. Kahta puolen on tiellä viistokiveys tonteille ajoa varten. Polun kohdalla taasen on kanttikivi ja hulevesiviemärin aukko. Jalkakäytävää tuolla kohdalla ei ole, ei myöskään suojatietä joka ohjaisi jalankulkijat (rollaattorit, lastenvaunut jne.) tien toiselle puolelle jalkakäytävälle. Fillaristien paikka on kadun varressa, kun ovat selvinneet kanttikivestä.</p> <p>Tässä tilanteessa kts kuvat, autoja pysäköidään juuri polun pään kohdalle ja kulkijat joutuvat ne kiertämään nurmikon kautta. Ei hyvä, ei varsinkaan lastenvaunujen ja rollaattorin kanssa kulkiessa.</p> <p>Arkijärjen ratkaisu on tuohon kohtaan viistokiveys ja suojatie, saattaa tarvita suojatiestä varoittavat merkinnät kumpaakin suuntaan Keijukaistenpolkua, koska juuri tuossa on mutka. Tosin paikalla ei ole vilkasta liikennettä, autoja on joka paikka täynnä.</p> <p>Odotan vastausta ehdotukseeni.</p> <p>Ihan oma lukunsa on käytäntö sijoittaa hulevesiviemärin aukko juuri siihen, mistä kuljetaan jalan ja fillarilla. Ilmastonmuutoksen edetessä lammikoita suojateillä tulee riittämään.</p>
Lähetäjä	
Yhteystiedot	
Liitteet	<p>WP_20180422_18_54_27_Pro.jpg</p> <p>WP_20180428_20_14_06_Pro.jpg</p>



[Redacted license plate area]

COROLLA



