

Helsingin kaupunki

STARA

Pidetään Stadista huolta.

Logistiikka, korjaamo

LAUSUNTO

16.5.2018

Allekirjoitetun asiakirjan sähköinen versio

HELSINGIN KAUPUNKI

KAUPUNGINMUSEO

PL 17401



00099 HELSINGIN KAUPUNKI

AJONEUVON KUNTOKARTOITUS (PAKETTIAUTOT)

Rekisteritunnus	GIJ-424
Merkki	Iveco
Malli	35S18 Umpikorinen (BB) 5ov 2990cm3
Valmistusnumero	ZCFC35D0005769977
Käyttöönottopäivä	17.11.2008
Ajomäärä (ODO)	142 618 km
Ajoneuvon omamassa	2670 kg
CO2-päästö (rek.otteesta)	237 g/km

SUURE	MÄÄRE	PISTEYTYS	
		lasketut	max
Ajoneuvon ikä	< 4 vuotta	0	10
9 vuotta	< 10 vuotta	10	10
Suhteellinen ajomäärä	< 50 000 km	0	10
107 148 km	< 100 000 km	0	10
	< 150 000 km	10	10
CO2-päästöt	ECO GREEN85 < 225,0	0	10
237 g/km	NORMI CO2 < 264,7	10	10
	MAX CO2 < 337,7	10	10
Tarkastuksen vikakohteet:			
Merkittäviä vikoja:	0 kpl	10	20
Vähäisempiä vikoja:	10 kpl		
YHTEENSÄ		50	100
Lausunto:			
Pisteet < 65; suositellaan poistoa käyttötarve ja käyttötarkoitus huomioiden.			

Anssi Kuisti
työnjohtaja



**AJONEUVON TARKASTUSSELOSTE**

TARKASTAJA: Anssi Kuusti PVM: 16 / 5 2018



AJONEUVO	
Merkki: Iveco	Rek.no: GIJ-424
Malli: 35S18 Umpikorinen 5ov 2990cm3	Tunnusno.:
Valmistenumero: ZCFC35D0005769977	Päästöt: 237
Käyttöönottopäivä: 17.11.2008	Ajokilometrit: 142618

Tyyppi: HENKILÖ- PAKETTI- KUORMA- INJA-AUTO

TARKASTUSKOHTEET	OK	EI OK	TARKEMPI KUVAUS POIKKEAMASTA
HALLINTALAITTEET			
Lasinpyyhkimet ja pesimet	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Äänimerkki	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Kytkimet ja säätimet	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Lämmityslaitteen lämmönsäädin ei toimi kunnolla
Mittari- ja varoitusvalot	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Turvavyöt	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Ohjauspyörä, polkimet, vivut	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Peilit ja näkyvyys	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Ohjaamo, sisustus	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Kulj. Penkki kulunut ja reunasta rikki
Muut	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Tavaratilan vaneriverhoilut rikki/kuluneet
MOOTTORI			
Moottorin käynti	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Öljyvuodot	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Nestevuodot	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Putket, letkut	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
MOOTTORIN LISÄLAITTEET			
Jäähdytysjärjestelmä	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Polttoainejärjestelmä	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Pakokaasujärjestelmä	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Käyttöhinnat	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Muut	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
VOIMANSIIRTO			
Vaihteen siirto	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Vaihteiston öljyvuodot	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Vetoakselit & nivelet	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Kardaanin kannatinlaakeri rikki
Suojakumit	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Tasauspyörästö	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Muut	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
ETUAKSELISTO JA OHJAUSLAITTEET			
Kiinnitys ja pyöräntuenta	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Jouset	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Heilahduksen vaimentimet	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Kallistuksen vaimennin	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Välitangot ja helat	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Ohjauslaitteiston nivelet	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Ohjausvaihde	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Muut	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	



TAKA-AKSELISTO			
Kiinnitys ja pyöräntuenta	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Jouset	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Heilahduksen vaimentimet	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Kallistuksen vaimennin	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Välitangot ja helat	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Muut	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
JARRUJÄRJESTELMÄ			
Jarrulevyt ja palat	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Etuajurremontti tulossa + jarrukilvet huonot
putket ja letkut	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Seisontajarru	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
SÄHKÖJÄRJESTELMÄ			
Ajovalot	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Lisälaitteet	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Muut	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Takalaitanostimen kytkimet eivät aina toimi
KORI, RUNKO, PÄÄLLIRAKENTEET			
Tuulilasi	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Tuulilasi halki
Muut lasit	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Puskurit	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Kori	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Vasen takakylki kolaroitu
Päällirakenne	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Konepeiton etureuna ruosteessa
Alustan kotelot ja pohjalevy	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Polttoainesäiliö ja putket	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Muut alustan/korin rakenteet	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Rungossa erittäin runsaasti pintaruostetta



O = MAALIVAURIO (MAALIPINNAN VAURIOITUMINEN)
X = KORIVAURIO (PAINUMA, HALKEAMA, MUODON MUUTOS)

